



Audi A3 Cabriolet

EZ 07/2008 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 121.231km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 24***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Cabriolet [DE - Ca2 1.8 TFSI EU4, Ambition, 2008 - 2009]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN TRUZZZ8P581007301	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.231km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	395 	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dach kann nicht geprüft werden

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar

- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht
- Windschott
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sportsitze
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Akustik-Verdeck
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitzheizung vorn
- Sound-System BOSE

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	31.07.08	8307	AAK000074	2	01	119	/5000	218
1	M1	AE		1	4239-4388		1765	
1	TRUZZ28P581007301	6		1	1369-1423		1500	
1	AUDI			1	75			
1	8P			1	174	1925	1925	
1	K82BF1			1	1080	975		
1	FM62S002R8P600GG			1	1080	975		
1	-			1	80	3800	74	
1	AUDI A3 CABRIOLET			1	1400	750	4	
1	AUDI (NY)			1	205/55 R16 91W			
1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			1	205/55 R16 91W			
1	Kabrio-Limousine			1				
1	70/220/EWG*2006/96B/Eg			1	SCHWARZ	9/-		
1	EURO 4			1	e1*2001/116*0456*02			
1	Benzin			1	20.02.08	K	0N193212	
1	0001	0462	1798					
1	F.1/F.2:1925 b.Anhangebtrieb*0.1:1700 bis 8 Stgld.*							
1	Fzg. bei Werkstattig montierter AHK m.spez.Fahrdyn.Stab							
1	i.Syst.f.Anh.BeTr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.VG.z.9.A							
1	ush.V0.z.StVO*vw.AHK lt.EGTG*							

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)