



Renault Captur Limited

EZ 12/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 64.311km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Limited [DE - SUV5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Limited, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1R8700564255090	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 64.311km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 38.874km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO ₂ -Emissionen 150g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Kerben,
Kratzer

Vorne rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten links



(3 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Schwarz-Metallic
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig

• Klimaanlage	• Kopfstützen verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Look-Paket Chrom (außen)	• Look-Paket Chrom (innen)
• Look-Paket Grau (innen)	• Modellpflege
• Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE	• R&GO-Paket
• Radstand 2606 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Rücksitzbank verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Untersteuerungskontrolle (USC)	• Wegfahrsperre



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

[illegible]

KONTROLLNACHWEISE (24)			
VW			
Datum: 10.12.2007 Art der Arbeit: ☒		Stempel: 	
Wartung: ☒		Kontrollen auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐		Stempel: 	
Wartung: ☐		Kontrollen auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐	
Name:		Name:	
Datum:		Name:	
Art der Arbeit: ☐			

A stack of Renault Captur manuals and a Renault-branded folder resting on a car seat, with two Renault keys nearby.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Verformung)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)