


Fahrzeugdaten	Hersteller Skoda		Typ Karoq Drive 125			Modell 1.6 TDI EU6d-T, Drive 125, 2019 - 2..			
	VIN TMBJG7NU1L2037264		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 8004/ASP	
	Kennzeichen	Erstzulassung 11.03.2020	Halter lt. Zulbesch. II 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 85 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1598	HU 03/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse B	CO ₂ -Emission (g/km) 122 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 130.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 132.510 km		max. km-Stand bei Übergabe 136.582 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 02/26	Letzter KD (km) 122.351 k..
	Farbe Schwarz-Magic Perleffekt			Lackierung Metallic		Reimport nein	nächster KD am 10.02.2027	nächster KD (km) 20.800 km	
	Scheckheft Vollständig (Freie Werkstatt)		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzbezüge in Stoff		Polsterfarbe Onyx			Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk. Euro 6d-TEMP	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Ausstattung	Serienausstattung:				
	8 Lautsprecher	Abfallbehälter	Ablagetasche an Vordersitzlehnen		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		
	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel Wagenfarbe		
	Beleuchtungs-Paket LED	Bremsassistent	Dachhimmel grau		
	Dachreling silber	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)		
	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..		
	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü..	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten		
	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Carg..	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i..		
	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)		
	Infotainment-Paket Bolero	Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Brush..	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		
	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig		
	Kennzeichenbeleuchtung LED	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite		
	Kopf-Airbag-System	Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kof..	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..		
	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Leseleuchte		
	LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn		
	Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF	Multifunktionsanzeige	Netzprogramm im Kofferraum		
	Notrufsystem	Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2638 mm		
	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar		
	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder		
	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwis..	Scheibenwischer mit Regensensor		
	Scheinwerfer LED	Schließ-/Startsystem Kessy	Seitenairbag vorn		
	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Sitz vorn links höhenverstellbar		
	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau	Sitzheizung vorn + hinten		
	Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel	Start/Stop-Anlage		
	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	Stoßfänger Wagenfarbe		
	Textilfussmatten	Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffe innen verchromt		
	Verglasung getönt	Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Wendematte Gepäckraum		
	Zentralverriegelung				
Sonderausstattung:					
	Business-Paket Amundsen	Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegshilfe Easy-Entry		
	Kindersicherung elektr. betätigt	Rückfahrkamera			
Sondermodellpaket:					
	Sondermodell Drive				
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 19.08.2026 - Gültig bis 136582 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Vorschäden	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand

	Außenspiegelgehäuse links - Lackieren	150,00 €
	Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren	150,00 €
	Fondseite links - Lackieren	600,00 €
	Fondseite rechts - Lackieren	600,00 €
	Kotflügel vorne rechts - Instands. und lackieren	700,00 €
	Lackzustand - Lackiervorbereitung	200,00 €
	Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich	0,00 €
	Licht hinten links - Erneuern	400,00 €
	Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren	1.000,00 €
	Tür hinten links - Lackieren	800,00 €
	Tür hinten links - SmartRepair	120,00 €
	Tür vorne links - SmartRepair	120,00 €
Zwischensumme		4.840,00 €

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung	25,00 €
Steinschläge im Frontbereich auslegen.	50,00 €
Zwischensumme	75,00 €

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	0,00 €
---------------	---------------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	215/55 R17 94V	3,00 mm (Hankook)	3,00 mm (Hankook)
	Reifen hinten	HL	HR
	215/55 R17 94V	4,00 mm (Hankook)	4,00 mm (Hankook)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
Keine Informationen zum Winterradsatz.			kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	4.840,00 €
Technischer Zustand	75,00 €
Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €
Endbetrag (Netto)	4.915,00 €
19 % Mehrwertsteuer	933,85 €
Endbetrag (Brutto)	5.848,85 €

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.

0,00 €

MwSt. nicht ausw.




Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 130.000 km				


Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer











Kotflügel vorne rechts - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren



Fondseite rechts - Lackieren



Fondseite links - Lackieren



Tür hinten links - Lackieren



Tür hinten links - Lackieren



Tür vorne links - SmartRepair



Außenspiegelgehäuse links - Lackieren



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Fondseite links - Lackieren



Licht hinten links - Erneuern



Tür hinten links - SmartRepair