



BMW 320 d

EZ 04/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 258.371km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 71***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d [DE - Kb5 320 d EU5, Touring, 2012 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WBA3K31030F749991	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 258.371km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.651km	Letzter Service am 10/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	300 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	900 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel

- | | |
|---|---|
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER METALLIC |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik |
| • Comfort-Paket | • Dachreling schwarz |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sensor Scheibenbeschlagerkennung |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Einparkhilfe ohne Funktion



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)