



Porsche Cayenne Basis

EZ 10/2006 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 191.796km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Porsche	Typ/Verkaufsbezeichnung Cayenne Basis [DE - SUV5, 2006 - 2007]		
Kategorie Geländewagen	FIN WP1ZZZ9PZ6LA08784	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.796km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 250 PS (184 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 3.189 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 8	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 324g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 13.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	340 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	790 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	80 	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2855 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dachschienen-System
- Diebstahl-Warnanlage
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Innenausstattung: Teilleder
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Motor 3,2 Ltr. - 184 kW V6 KAT
- Porsche Stability Management (PSM)
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Fahrer-Memory-Paket |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaautomatik |
| • Komfortsitze vorn | • Lenkrad heizbar (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebedach elektrisch | • Sitzheizung vorn |
| • Skisack | • Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM) |
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














11	11.10.2006	583	AAW00033 5	2	2	1646000	214
M1G	AC			4782-5018		1928-1949	
WP1Z228PZ6LA06704	7			1699-1789		2245-2656	
PORSCHE					140		
9PA				324	2945	2945	
EC22				1385	1650		
D1				1385	1650		
				87	4000	78	
CAYENNE				3500	750	5	
PORSCHE				275/45R19 108Y XL			
Geländez.Pars.bef.				275/45R19 108Y XL			
Kombiärouslim							
70/220*2003/75B				Schwarz		9	
80/68/EG I:B				e13*2001/116*0089*05			
Benzin				01.12.2005	K	HH3C8967	
0001	0465	3189					
F 1/E 2+100 U 7 2/B 2+100 B ANHANGEBETRIEB WW AHK LT EGTG							
FZ GRUPPE III							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kappe fehlt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Nicht vorhanden)