



Volkswagen Golf IV Lim.

EZ 07/2001 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 196.603km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf IV Lim.		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1JZ2B026284	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.603km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.054km	Letzter Service am 03/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2001	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



(3 mm)

Kratzer



(4 mm)

Ohne Luft,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	75 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	230 
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern, Schleifen, Quietschen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Scheinwerfer rechts ohne Funktion.

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Beta (Radio/Cassette)
- Blinkleuchten seitlich
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Komfort-Paket Elektrik
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Leuchtweitenregelung
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geräuschdämmung Motor
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Kühlung verstärkt
- Mittelarmlehne hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer: Valeo
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Sondermodell Edition | • Stoßfänger lackiert |
| • Türlautsprecher | • Wartung: Longlife-Service |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Kühlung verstärkt |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Batterie 60 Ah |
| • Generator 90 A | • Karosserie: 4-türig |
| • Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (AXP) | • Schiebedach elektrisch (Glas) |
| • Kühlung verstärkt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fgkt.Nr.:	WW2221/228026384
Marke:	VW-PKW
Modell:	GOLF 1,4 BASIS 55 S-G
Karosseriebezeichnung:	Limousine
Erstzulassung:	2001-07-12
KM-Stand:	196.800
Hubraum:	1390
Treibstoff:	Benzin
KW:	55
PS:	75
Farbe:	reflexsilber metallic
Farbtyp:	Metallic
Anzahl Vorbesitzer:	6
Stpplätze:	5
Türanzahl:	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden:	
Besondere Hinweise:	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Ohne Luft, Kratzer)



Rad (Ohne Luft, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrer­tür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrer­tür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Beifahrer­tür (Lackschaden, Rost)



Beifahrer­tür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Rost, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Brandloch): Asche



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Brandloch): Asche



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Brandloch): Asche



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Brandloch): Asche



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Brandloch): Asche



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)