



Suzuki Swift Club

EZ 05/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 151.613km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Swift Club [DE - LimS5 1.2 EU5, Club, 2010 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JSAFZD72S00130322	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.613km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 94 PS (69 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 135.554km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kratzer, Rost Reifenschäden: Felgen verkratzt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	150 
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	90	Heckklappe	85
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,2 Ltr. - 69 kW KAT

- | | |
|---|--|
| • Multifunktionsanzeige | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Vorhangairbag vorn und hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Bremsassistent |
| • Außentemperaturanzeige | • Getränkehalter |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.05.2012	7102	ADG00005	8	02	02	0069/06000	165
M1	AB			03850	03980	1695	1720
JSAFZD72S00130322			1	1535	-	001110	-
SUZUKI				-	00060	-	-
FZ				0126	001560	001560	-
D72S				00830	00840	-	-
M1				00830	00840	-	-
				76	03750	70	-
SWIFT				01000	0400	005	-
SUZUKI (J)					185/55R16	83V	-
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.					185/55R16	83V	-
SCHRAGHECKLIMOUSINE							-
715/2007*566/2011F					BLAU	5	-
EURO5:F/PL/CI; M, N1 I					E4*2007/46*0198*02		-
BENZIN					06.10.2011	A	EA571169
0001	35F0	01242					-
WM.AHK LT.EGTG*ZU 15:A.GEN.VOH.185/60R15 84H A.SERIENM							
.LM-RAD*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.05.2012*							

Landkreis Cham
Zulassungsbüro
93412 Cham

Autokennung
12.06.2026

Landkreis Cham
Zulassungsbüro
93412 Cham


ZBI 299616673

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbüro Cham

Autokennung
12.06.2026

Landkreis Cham
Zulassungsbüro
93412 Cham

ZBI 299616673



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)