

Zustandsbericht ohne Ausstattung



Sonderkennzeichen FIN YV12YEK99SS154105

Vorgang

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-670,00 EUR
	ohne MwSt.	-563,02 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-670,00 EUR
	ohne MwSt.	-563,02 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.02.2026	Letzte Zulassung	27.02.2026
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	EX30 Twin Motor Performance AWD Cross Country Ultra
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV12YEK99SS154105
HSN / TSN	9101 / BZP	Schlüssel-Nr.	40519123
Km-Stand abgelesen	3560	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	116	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Farbe	VAPOUR GREY	Felgen	Leichtmetall
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Goodyear / EfficientGrip Performance SUV	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Goodyear / EfficientGrip Performance SUV	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Goodyear / EfficientGrip Performance SUV	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Goodyear / EfficientGrip Performance SUV	S / O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

Duplikat

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Heckwischerverkleidung fehlt, erneuern (Bild 7)	8,40	10	voll	-8,40	-10
2. Stoßfänger hinten links mehrere Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)	554,62	660	voll	-554,62	-660
Gesamt	563,02	670		-563,02	-670

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe leichte Steinschläge mit Glasabplatzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Fabian Krüger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : Bordmappe inkl. FZG-Schlüssel




Bild 6 : Lose Teile

Duplikat



Bild 7 : Heckwischerverkleidung fehlt



Bild 8 : Stoßfänger hinten links mehrere Kratzer