



Hyundai Kona Premium Hybrid 2WD

EZ 01/2020 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 96.024km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Kona Premium Hybrid 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI Hybrid EU6d-T, Premium 2WD, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHK581EGLU007776	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.024km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.580 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.685km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel grau
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe

• Getränkehalter vorn	• Heckscheibe heizbar
• Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Komfort-Paket	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill mit Chromrand
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Leseleuchte
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2600 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Technik-Paket	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen schwarz, hochglänzend	• USB-Anschluss Mittelkonsole
• Verglasung getönt	• Voll-LED-Paket
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel anklappbar	• Head-up-Display
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Einparkhilfe hinten
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)	• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	• Klimaautomatik
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Nebelscheinwerfer	• Frontscheibe wärmedämmend
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Fahrer-Informationssystem (Display 4,2 Zoll)
• Smart-Key	• Start-Stop-Knopf
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Scheinwerfer LED
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Abbiegelicht
• Heckleuchten LED	



Sonderausstattung

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC	• Individuallackierung Dach
• Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	• Navigations-Paket

- | | |
|---|--|
| • Sitz-Paket | • Außenspiegel Individual lackiert |
| • Sound-System KRELL | • Subwoofer |
| • 8 Lautsprecher | • Navigationssystem |
| • Service-System: Remote Services (Blue Link) | • Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | • Sitzheizung hinten |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Komfortsitze vorn inkl. Belüftung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










03.01.2020	8252	AUX00002.4	2	1	77/5700	160
M1	AF		4165		1800	
KMHK931EGLU007776		1	1565		-1451	
HYUNDAI				90		
OS			123	1800	1800	
FSP31			1055	960	24	
D61CY1			1055	960	24	
			79	3750	56	
			1300	600	5	
KONA, KAUW						
HYUNDAI MOTOR (ROK)				22545ZR18 91W		
FZ 2 PERS. BEF. 8 SPL				22545ZR18 91W		
MEHRZWECKFAHRZEUG						
7162007*2018163203						
EURO6 WLTP DG, PNC: M, N11				ROT	3	
HYBR. BENZINIE				e4*2007/46*1259*05		
0008	35DG	1580		31.05.2019	H	FR091959





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)