

# Zustandsbericht Gebrauchtwagen

Nr.: 1225\_191509

16.12.2025

Kundenreferenz: VFW Autofabrik Allgäu



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Kennzeichen    |                               |
| Marke          | Sonstiges                     |
| Modell         | Forthing 4U Noble 1,5T<br>GDI |
| FIN            | LMXA14AF0PZ429201             |
| Erstzulassung  | 22.05.2024                    |
| Kilometerstand | 5892                          |
| HU fällig      | 05 2027                       |

## Zusammenfassung

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Fehlerspeicher:          | Nicht Ausgelesen |
| Fehlerspeicherstatus     |                  |
| Lackschichtdickenmessung | i.O.             |

## Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.  
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.  
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Fehlerspeicher (On-Board-Diagnose)

Fehlerspeicherstatus

### Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **1** Schlüssel beigelegt

### Service

Serviceheft:  
Serviceintervall  
Letzter Service

**das Serviceheft ist nicht digital  
nach Anzeige  
19.08.2025 bei 4511**

### Bereifung

| Reifenart                  | 6                      |  | 6                |                   |
|----------------------------|------------------------|--|------------------|-------------------|
| Sommerreifen               | Vorne links            |  | Vorne rechts     |                   |
|                            | 7                      |  | 7                |                   |
|                            | Hinten links           |  | Hinten rechts    |                   |
| <b>Sommerreifen vorne</b>  |                        |  |                  |                   |
| <b>Hersteller / Größe</b>  | Linglong 215/55R18 95V |  | <b>Felgenart</b> | Leichtmetallfelge |
| <b>Sommerreifen hinten</b> |                        |  |                  |                   |
| <b>Hersteller / Größe</b>  | Linglong 215/55R18 95V |  | <b>Felgenart</b> | Leichtmetallfelge |

**Räder:** Zum Besichtigungszeitpunkt waren keine Winterreifen vorhanden.

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR





**Bild vom Kofferraum**



**Bild vom Innenraum**



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung



Bild von der Serviceanzeige

**5.000 km Wartung / maintenance**

Datum / Date: 19.08.25

Km-Stand / Mileage: 4511

Re. Nr. / Invoice nr.: \_\_\_\_\_

Nächste Wartung: 2022

Next maintenance: \_\_\_\_\_

Reparaturempfehlung / Repair recommendation:

ja ☐ Nein ☒

☒ Motoröl/Ölfilter / Engine oil/oil filter

☐ Keilriemen / V-belt

☐ Kraftstofffilter / Fuel filter

☐ Kühflüssigkeit / Coolant fluid

☐ Bremsflüssigkeit / Brake fluid

☐ Luftfilter / Air filter

☐ Zündkerzen / Spark plugs

☐ Getriebeöl / Gear oil

Sonstiges / Other: \_\_\_\_\_

Das Fahrzeug wurde nach Serviceplan gewartet  
according to the service schedule:

Stempel / Unterschrift  
Stamp / Signature

**Autohaus Bernasconi**  
Ludwigstraße 8  
87437 Kempten  
Tel.: 0831 / 88 67 0  
info@bernasconi.de

Bild von der Bordmappe



**Bild von dem Motorraum**



**Bild der Bremse (vorne)**





**Bild der Bremse (vorne)**



**Bild Unterholm (links)**





**Bild Unterholm (rechts)**



## Zustand (Schäden)

### Feststellungen



**Bremsschlauchbehälter Deckel fehlt**



**Stoßfänger vorne rechts unten Kratzer**



**Stoßfängerschürze hinten Kratzer**



## Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

|                |
|----------------|
| Feststellungen |
|----------------|

## Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

|                |
|----------------|
| Feststellungen |
|----------------|

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.