



Land Rover Freelander

EZ 03/1999 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 218.844km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Freelander		
Kategorie Geländewagen	FIN SALLNAAA8XA651924	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.844km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.878km	Letzter Service am 07/2017
Emissionsklasse Euro 2	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/1999	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Offroadreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	285 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Auto startet nicht trotz Booster; Kofferraum lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









01.03.1999	2055	441	0015	2	02	88	/5500	160
01	0200							1809
SALLNAAA8XA651924		3						1455
LN				248		1960		1960
				1050		1120		
				1050		1120		
				85				74
				2000		750		4
FREELANDER								
ROVER (GB)								
PERSONENKRAFTWAGEN								
GESCHLOSSEN								
S-ARM EURO 2, G:92/97								
Benzin								
0001	0426	1796						
ZU S.1:0D.5*ZU 18-20:L.BIS 4394 U.ZU G:015 1565*WM.AHK								
LT. EGTG/ABE*zu 15.1. u. 15.2. auch gen:205/55r15 88r,								
205/60r15 88r, 205/65r15 88r*								

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Landesverkehrsministerium

Technische Einzelheiten
Zulassung für den Verkehr

1. Fahrzeugtyp:

2. Fahrzeugnummer:

3. Fahrzeugkategorie:

4. Fahrzeugfarbe:

5. Fahrzeugfarbecode:

6. Fahrzeugfarbecode:

7. Fahrzeugfarbecode:

8. Fahrzeugfarbecode:

9. Fahrzeugfarbecode:

10. Fahrzeugfarbecode:

11. Fahrzeugfarbecode:

12. Fahrzeugfarbecode:

13. Fahrzeugfarbecode:

14. Fahrzeugfarbecode:

15. Fahrzeugfarbecode:

16. Fahrzeugfarbecode:

17. Fahrzeugfarbecode:

18. Fahrzeugfarbecode:

19. Fahrzeugfarbecode:

20. Fahrzeugfarbecode:

21. Fahrzeugfarbecode:

22. Fahrzeugfarbecode:

23. Fahrzeugfarbecode:

24. Fahrzeugfarbecode:

25. Fahrzeugfarbecode:

26. Fahrzeugfarbecode:

27. Fahrzeugfarbecode:

28. Fahrzeugfarbecode:

29. Fahrzeugfarbecode:

30. Fahrzeugfarbecode:

31. Fahrzeugfarbecode:

32. Fahrzeugfarbecode:

33. Fahrzeugfarbecode:

34. Fahrzeugfarbecode:

35. Fahrzeugfarbecode:

36. Fahrzeugfarbecode:

37. Fahrzeugfarbecode:

38. Fahrzeugfarbecode:

39. Fahrzeugfarbecode:

40. Fahrzeugfarbecode:

41. Fahrzeugfarbecode:

42. Fahrzeugfarbecode:

43. Fahrzeugfarbecode:

44. Fahrzeugfarbecode:

45. Fahrzeugfarbecode:

46. Fahrzeugfarbecode:

47. Fahrzeugfarbecode:

48. Fahrzeugfarbecode:

49. Fahrzeugfarbecode:

50. Fahrzeugfarbecode:

51. Fahrzeugfarbecode:

52. Fahrzeugfarbecode:

53. Fahrzeugfarbecode:

54. Fahrzeugfarbecode:

55. Fahrzeugfarbecode:

56. Fahrzeugfarbecode:

57. Fahrzeugfarbecode:

58. Fahrzeugfarbecode:

59. Fahrzeugfarbecode:

60. Fahrzeugfarbecode:

61. Fahrzeugfarbecode:

62. Fahrzeugfarbecode:

63. Fahrzeugfarbecode:

64. Fahrzeugfarbecode:

65. Fahrzeugfarbecode:

66. Fahrzeugfarbecode:

67. Fahrzeugfarbecode:

68. Fahrzeugfarbecode:

69. Fahrzeugfarbecode:

70. Fahrzeugfarbecode:

71. Fahrzeugfarbecode:

72. Fahrzeugfarbecode:

73. Fahrzeugfarbecode:

74. Fahrzeugfarbecode:

75. Fahrzeugfarbecode:

76. Fahrzeugfarbecode:

77. Fahrzeugfarbecode:

78. Fahrzeugfarbecode:

79. Fahrzeugfarbecode:

80. Fahrzeugfarbecode:

81. Fahrzeugfarbecode:

82. Fahrzeugfarbecode:

83. Fahrzeugfarbecode:

84. Fahrzeugfarbecode:

85. Fahrzeugfarbecode:

86. Fahrzeugfarbecode:

87. Fahrzeugfarbecode:

88. Fahrzeugfarbecode:

89. Fahrzeugfarbecode:

90. Fahrzeugfarbecode:

91. Fahrzeugfarbecode:

92. Fahrzeugfarbecode:

93. Fahrzeugfarbecode:

94. Fahrzeugfarbecode:

95. Fahrzeugfarbecode:

96. Fahrzeugfarbecode:

97. Fahrzeugfarbecode:

98. Fahrzeugfarbecode:

99. Fahrzeugfarbecode:

100. Fahrzeugfarbecode:

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)