



Toyota AYGO x-play

EZ 09/2021 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 106.853km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung AYGO x-play [DE - LimS3 1.0 EU6d, x-play, (Facelift) 2020 - 2021]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JTDJGNEC80N606309	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.853km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 72 PS (53 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.661km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 95g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	-
Dach	90		



Technischer Zustand

Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug geht während des Laufens aus, Moto teilweise zerlegt, Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontgrill X-Element, Pianolack
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze, schwarz matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontgrill X-Verlängerung, mattschwarz
- Getriebe Automatik - MMT (5-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Anthrazit
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Schaltwippen


- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: SOLID WHITE |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitz klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: MyT-Connected Services | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • X-business-Paket | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













23.09.2021	5013	ALR000315	2	1	53/6000	160
MI	AB		3405	-		1615
JTDJGNECB06606309			1460	-		935 - 935
TOYOTA						
AB1			110	1240	1240	
EGE40(G)			695	695		
EGH40L-AGGGKW(1W)			695	695		
			76	3750	73	
TOYOTA AYGO						
TOYOTA EUROPE (B)			165/60R15 77H C CI			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/60R15 77H C CI			
Schraghecklimousine						
715/2007-2018/1032AP			WEISS			
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; N, NI, I			0652007/16*0318*08			
Benzin			04.12.2020		04.12.2002	
0001	36AP	998				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.09.2021*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)