



Opel Meriva Style

EZ 11/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 129.151km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Style [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, Style, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN W0LSD9EMXF4227953	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.151km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelkonsole FlexRail
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruckwarner
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert

- | | |
|---|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • AUX-IN-Anschluss | • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Funktions-Paket | • Komfort-Paket |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Textilfussmatten |
| • Winter-Paket | • Doppeltonfanfare |
| • Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Ablagetisch an Rückenlehne | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Parkpilotsystem hinten |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)




Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)