



Audi A3 Sportback

EZ 04/2011 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 236.821km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Attraction, 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P7BA102411	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 236.821km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 223.876km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)
	Kratzer, Kerben		Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer . Zwei Reifen sind Drucklos			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	1000 	Seitenteil hinten rechts	1500 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;


Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Aktiv-Lautsprecher |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten (APS) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) | • Licht- und Regensensor |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Perleffekt-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | • Wendematte Gepäckraum (variabel) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Gepäckraum-Paket |
| • Ablage-Paket | • Außentemperaturanzeige |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Tagfahrlicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












05.04.2011	0588	AKX00059 9	2	1	77/4400	194
M1	AC		4292-4443		1765-1765	
WAUZZZ8P7BA102411	1		1408-1423		1415-1415	
AUDI				75	-	
8P			112	1900	1900	
SCAYCF1			1060	1000	-	
FD7AM014R8P607MGEM1			1060	1000	-	
			72	2375	69	
AUDI A3			1400	700	5	-
AUDI			205/55 R16 91V			
F.z.z.Pers.bef.b. 8 Sol.			205/55 R16 91V			
Kombi limousine			-			
715/2007*692/2008A			Blau		5	
EURO5 A/P/C/ M, N1 I			01*2001/116*0217*29			
Diesel			08.10.2010	K	GX751088	
0002	35A0	1598				
F.1/F.2.+70.B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1.1700 BIS 8% STEIG.*ZUL.GE						
S-GEW.D.ZUGES MAX.3370KG*FZG.BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK						
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H.GEM.3						
AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AH						
K.LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.04.2011*						

05.04.2011		194	
C1.1		C1.2	
C1.3		C1.4	
C1.5		C1.6	
C1.7		C1.8	
C1.9		C1.10	
C1.11		C1.12	
C1.13		C1.14	
C1.15		C1.16	
C1.17		C1.18	
C1.19		C1.20	
C1.21		C1.22	
C1.23		C1.24	
C1.25		C1.26	
C1.27		C1.28	
C1.29		C1.30	
C1.31		C1.32	
C1.33		C1.34	
C1.35		C1.36	
C1.37		C1.38	
C1.39		C1.40	
C1.41		C1.42	
C1.43		C1.44	
C1.45		C1.46	
C1.47		C1.48	
C1.49		C1.50	
C1.51		C1.52	
C1.53		C1.54	
C1.55		C1.56	
C1.57		C1.58	
C1.59		C1.60	
C1.61		C1.62	
C1.63		C1.64	
C1.65		C1.66	
C1.67		C1.68	
C1.69		C1.70	
C1.71		C1.72	
C1.73		C1.74	
C1.75		C1.76	
C1.77		C1.78	
C1.79		C1.80	
C1.81		C1.82	
C1.83		C1.84	
C1.85		C1.86	
C1.87		C1.88	
C1.89		C1.90	
C1.91		C1.92	
C1.93		C1.94	
C1.95		C1.96	
C1.97		C1.98	
C1.99		C1.100	
C1.101		C1.102	
C1.103		C1.104	
C1.105		C1.106	
C1.107		C1.108	
C1.109		C1.110	
C1.111		C1.112	
C1.113		C1.114	
C1.115		C1.116	
C1.117		C1.118	
C1.119		C1.120	
C1.121		C1.122	
C1.123		C1.124	
C1.125		C1.126	
C1.127		C1.128	
C1.129		C1.130	
C1.131		C1.132	
C1.133		C1.134	
C1.135		C1.136	
C1.137		C1.138	
C1.139		C1.140	
C1.141		C1.142	
C1.143		C1.144	
C1.145		C1.146	
C1.147		C1.148	
C1.149		C1.150	
C1.151		C1.152	
C1.153		C1.154	
C1.155		C1.156	
C1.157		C1.158	
C1.159		C1.160	
C1.161		C1.162	
C1.163		C1.164	
C1.165		C1.166	
C1.167		C1.168	
C1.169		C1.170	
C1.171		C1.172	
C1.173		C1.174	
C1.175		C1.176	
C1.177		C1.178	
C1.179		C1.180	
C1.181		C1.182	
C1.183		C1.184	
C1.185		C1.186	
C1.187		C1.188	
C1.189		C1.190	
C1.191		C1.192	
C1.193		C1.194	
C1.195		C1.196	
C1.197		C1.198	
C1.199		C1.200	
C1.201		C1.202	
C1.203		C1.204	
C1.205		C1.206	
C1.207		C1.208	
C1.209		C1.210	
C1.211		C1.212	
C1.213		C1.214	
C1.215		C1.216	
C1.217		C1.218	
C1.219		C1.220	
C1.221		C1.222	
C1.223		C1.224	
C1.225		C1.226	
C1.227		C1.228	
C1.229		C1.230	
C1.231		C1.232	
C1.233		C1.234	
C1.235		C1.236	
C1.237		C1.238	
C1.239		C1.240	
C1.241		C1.242	
C1.243		C1.244	
C1.245		C1.246	
C1.247		C1.248	
C1.249		C1.250	
C1.251		C1.252	
C1.253		C1.254	
C1.255		C1.256	
C1.257		C1.258	
C1.259		C1.260	
C1.261		C1.262	
C1.263		C1.264	
C1.265		C1.266	
C1.267		C1.268	
C1.269		C1.270	
C1.271		C1.272	
C1.273		C1.274	
C1.275		C1.276	
C1.277		C1.278	
C1.279		C1.280	
C1.281		C1.282	
C1.283		C1.284	
C1.285		C1.286	
C1.287		C1.288	
C1.289		C1.290	
C1.291		C1.292	
C1.293		C1.294	
C1.295		C1.296	
C1.297		C1.298	
C1.299		C1.300	
C1.301		C1.302	
C1.303		C1.304	
C1.305		C1.306	
C1.307		C1.308	
C1.309		C1.310	
C1.311		C1.312	
C1.313		C1.314	
C1.315		C1.316	
C1.317		C1.318	
C1.319		C1.320	
C1.321		C1.322	
C1.323		C1.324	
C1.325		C1.326	
C1.327		C1.328	
C1.329		C1.330	
C1.331		C1.332	
C1.333		C1.334	
C1.335		C1.336	
C1.337		C1.338	
C1.339		C1.340	
C1.341		C1.342	
C1.343		C1.344	
C1.345		C1.346	
C1.347		C1.348	
C1.349		C1.350	
C1.351		C1.352	
C1.353		C1.354	
C1.355		C1.356	
C1.357		C1.358	
C1.359		C1.360	
C1.361		C1.362	
C1.363		C1.364	
C1.365		C1.366	
C1.367		C1.368	
C1.369		C1.370	
C1.371		C1.372	
C1.373		C1.374	
C1.375		C1.376	
C1.377		C1.378	
C1.379		C1.380	
C1.381		C1.382	
C1.383		C1.384	
C1.385		C1.386	
C1.387		C1.388	
C1.389		C1.390	
C1.391		C1.392	
C1.393		C1.394	
C1.395		C1.396	
C1.397		C1.398	
C1.399		C1.400	
C1.401		C1.402	
C1.403		C1.404	
C1.405		C1.406	
C1.407		C1.408	
C1.409		C1.410	
C1.411		C1.412	
C1.413		C1.414	
C1.415		C1.416	
C1.417		C1.418	
C1.419		C1.420	
C1.421		C1.422	
C1.423		C1.424	
C1.425		C1.426	
C1.427		C1.428	
C1.429		C1.430	
C1.431		C1.432	
C1.433		C1.434	
C1.435		C1.436	
C1.437		C1.438	
C1.439		C1.440	
C1.441		C1.442	
C1.443		C1.444	
C1.445		C1.446	
C1.447		C1.448	
C1.449		C1.450	
C1.451		C1.452	
C1.453		C1.454	
C1.455		C1.456	
C1.457		C1.458	
C1.459		C1.460	
C1.461		C1.462	
C1.463		C1.464	
C1.465		C1.466	
C1.467		C1.468	
C1.469		C1.470	
C1.471		C1.472	
C1.473		C1.474	
C1.475		C1.476	
C1.477		C1.478	
C1.479		C1.480	
C1.481		C1.482	
C1.483		C1.484	
C1.485		C1.486	
C1.487		C1.488	
C1.489		C1.490	
C1.491		C1.492	
C1.493		C1.494	
C1.495		C1.496	
C1.497		C1.498	
C1.499		C1.500	
C1.501		C1.502	
C1.503		C1.504	
C1.505		C1.506	
C1.507		C1.508	
C1.509		C1.510	
C1.511		C1.512	
C1.513		C1.514	
C1.515		C1.516	
C1.517		C1.518	
C1.519		C1.520	
C1.521		C1.522	
C1.523		C1.524	
C1.525		C1.526	
C1.527		C1.528	
C1.529		C1.530	
C1.531		C1.532	
C1.533		C1.534	
C1.535		C1.536	
C1.537		C1.538	
C1.539		C1.540	
C1.541		C1.542	
C1.543		C1.544	
C1.545		C1.546	
C1.547		C1.548	
C1.549		C1.550	
C1.551		C1.552	
C1.553		C1.554	
C1.555		C1.556	
C1.557		C1.558	
C1.559		C1.560	
C1.561		C1.562	
C1.563		C1.564	
C1.565		C1.566	
C1.567		C1.568	
C1.569		C1.570	
C1.571		C1.572	
C1.573		C1.574	
C1.575		C1.576	
C1.577		C1.578	
C1.579		C1.580	
C1.581		C1.582	
C1.583			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)