



## Citroën C4 Picasso/Spacetourer Intensive

EZ 02/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 188.536km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 46\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                         |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Citroën                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>C4 Picasso/Spacetourer Intensive [AT - Van5 2.0 BlueHDi 150 FAP EU6, Intensive, 2013 - 2016] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>VF73DAHYTEJ785326                                                                                                | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>188.536km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                        | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.997 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                  | Letzter Service<br>166.083km                                   | Letzter Service am<br>12/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                                  | Sitze<br>5                                                                                                              | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>02/2015                                              | Farbe<br>Grau                                                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>4                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Österreich                       |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                         | CO2-Emissionen<br>117g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>4.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(8 mm)

Kerben,  
Kratzer



(8 mm)

Kerben,  
Kratzer



(8 mm)

Kerben,  
Kratzer



(8 mm)

Kerben,  
Kratzer



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 190  | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 290  | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 120                                                                                     | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 100                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

---

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Defekt;                |

### Sonstige technische Mängel

- Service leuchtet

### Zusatzinformationen

Flugrost;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

---

-



## Sonderausstattung

---

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)