



Opel Astra 120 Jahre Start/Stop

EZ 06/2020 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 171.629km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra 120 Jahre Start/Stop [DE - Kb5 1.5 D EU6d, 120 Jahre, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EU2L8014923	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.629km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.180km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (WLTP) 90g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (WLTP) 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,5 Ltr. - 77 kW CDTI DPF
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

- | | |
|--|---|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sondermodell 120 Jahre |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Check-Control-System |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Elektron. Traktionskontrolle |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung | • Leseleuchten im Fond |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Leichtlaufreifen |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Navi-Paket 1 |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Premium-Paket Edition |
| • Scheinwerfer LED | • Nebelscheinwerfer |
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi | • Rückfahrkamera |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)