



Volvo XC60 R-Design Momentum AWD

EZ 02/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 264.208km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 R-Design Momentum AWD [AT - SUV5 D4 DPF AWD EU5, R-Design Momentum, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1DZ8156E2568497	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 264.208km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 181 PS (133 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	330 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Anthrazit
- Design-Paket R
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Gurtstraffer	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium R-Design
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Ladekantenschutz (Aluminium)	• Lendenwirbelstütze vorn
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,4 Ltr. - 133 kW Diesel KAT	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE
• Parkbremse elektrisch	• R-Design
• Radstand 2774 mm	• Reifen-Reparaturset
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank 3-teilig
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Nubuk Textil / Leder Nappa	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet	• Sport-Fahrwerk
• Sport-Pedalerie	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Textilfussmatten
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
• Überschlag-Schutzsystem	



Sonderausstattung

• 8 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Befestigungssystem im Gepäckraum
• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Business-Paket Connect	• Einparkhilfe elektronisch
• Einparkhilfe hinten	• Familien-Paket
• Farbbildschirm, 7 Zoll	• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
• Frontscheibe heizbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound	• Innenraumfilter: Multifilter
• Innenraumlicht-Paket	• Kindersitz / Kindersitze integriert

- | | |
|---|---|
| • Klima-Komfort-Paket | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem Sensus |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sensor Scheibenbeschlagerkennung |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitzheizung vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Türsicherungssystem hinten elektrisch |
| • USB-Schnittstelle | • Versatility-Paket |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1. Fahrzeugtyp	1.1	1.2	1.3
2. Baujahr	2014	2.1	2.2
3. Zulassung	3.1	3.2	3.3
4. Motor	4.1	4.2	4.3
5. Leistung	5.1	5.2	5.3
6. Verbrauch	6.1	6.2	6.3
7. Emissionen	7.1	7.2	7.3
8. Sonstige Angaben	8.1	8.2	8.3
9. Unterschrift	9.1	9.2	9.3
10. Datum	10.1	10.2	10.3

Abgemeldet am: 24. Juli 2028

1. Fahrzeugtyp	1.1	1.2	1.3
2. Baujahr	2014	2.1	2.2
3. Zulassung	3.1	3.2	3.3
4. Motor	4.1	4.2	4.3
5. Leistung	5.1	5.2	5.3
6. Verbrauch	6.1	6.2	6.3
7. Emissionen	7.1	7.2	7.3
8. Sonstige Angaben	8.1	8.2	8.3
9. Unterschrift	9.1	9.2	9.3
10. Datum	10.1	10.2	10.3

Abgemeldet am: 24. Juli 2026




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)




Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)




Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)