



## Mercedes-Benz 116 CDI RWD extralang PRO

EZ 06/2024 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 95.116km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 31\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                           |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>116 CDI RWD extralang PRO [DE - Ka4 116 CDI EU6e, RWD extralang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kastenwagen                             | FIN<br>W1VVLCEZ7S4422681                                                                                                  | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>95.116km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                          | Leistung<br>163 PS (120 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Nein                                                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.950 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                              | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6e                           | Sitze<br>3                                                                                                                | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>06/2024                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>187g/km (WLTP)          | Kraftstoffverbrauch<br>7.1l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 90                       | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 90                       |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 110                      | Heckklappe               | 115                      |
| Dach                    | 90                       |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Tür hinten rechts lässt sich nicht öffnen

### Zusatzinformationen

Tür hinten rechts lässt sich nicht öffnen

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- BlueEfficiency-Paket
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortschließung
- Kraftstofftank: 70 Ltr.

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)                  | • Lenkrad mit Multifunktion                                 |
| • Leuchtweitenregelung                                   | • LKW-Zulassung                                             |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem                             | • Modellpflege (2) mit Code                                 |
| • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT                        | • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")                |
| • Pro                                                    | • Radstand 3430 mm                                          |
| • Radvollabdeckung                                       | • Reifendruck-Kontrollsystem                                |
| • Rückfahrkamera                                         | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e                      |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                   | • Servolenkung elektro-mechanisch                           |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)       |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma                   | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort                   |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung |
| • Start/Stop-Anlage Motor                                | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus                    |
| • Vlies-Batterie 92 Ah                                   | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst                          |
| • Wegfahrsperre                                          | • Wärmeschutzverglasung                                     |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t                              | • Zweiwege Lautsprecher vorn                                |
| • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS                   |                                                             |



## Sonderausstattung

|                                                              |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose           | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung             | • Feststellbremse elektrisch                                      |
| • Fußmatten Allwetter                                        | • Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)               |
| • Hold-Funktion                                              | • Holzfussboden im Laderaum                                       |
| • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum                   | • Laderaumleuchte LED                                             |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster                              | • Navigationssystem für Multimediasystem MBUX                     |
| • Schienensystem Lastenverankerung                           | • Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite   |
| • Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz               |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz                    | • Winter-Paket                                                    |
| • Scheibenwaschanlage beheizt                                | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar                         |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar                 |                                                                   |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Verformung, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Verformung, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Verformung, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)