



Hyundai i20 Go

EZ 04/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 225.642km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i20 Go [DE - LimS5 1.2 EU6, Go, 2016 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN NLHB251BAJZ388503	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 225.642km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 157.493km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(1 mm)

Hinten rechts



(1 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze; Geräusche: Quietschen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Motor 1,2 Ltr. - 55 kW KAT |
| • Nebelschlussleuchte | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Original Fahrzeug Farbe: SLEEK SILVER | |



Sonderausstattung

-



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.04.2018	5984	AAX00049	02	01	0055/06000	170
M1	AB		04035--		1734--	
NLHB251BAJZ388503		4	1474--		001055-001233	
Hyundai				00075		
GB			0119	001580	001580	
B5P31			00920	00840		
M51BZ1			00920	00840		
			077	03750	072	
			00910	0450	005	
120, 120 Active			185/65R15 88H			
HYUNDAI (TR)			185/65R15 88H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Schräghecklimousine						
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			ell*2007/46*1600*07			
Benzin			15.11.2016	K	EX972772	
0001	36W0	01248				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.04.2018*						

durch i-KTz abgemeldet
 am 29 Juni 2023

734cc5f
 67c7a7578

Kreis Reutlingen
 Der Landrat
 Zulassungsbehörde

ZBI 270030695

Europäische Gemeinschaft
 Bundesrepublik Deutschland

27.04.2018

5984

AAX00049

02

01

0055/06000

170

M1

AB

NLHB251BAJZ388503

4

Hyundai

GB

B5P31

M51BZ1

120, 120 Active

HYUNDAI (TR)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Schräghecklimousine

715/2007*136/2014W

EURO6;W;PI/CI; M, N1 I

Benzin

0001

36W0

01248

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.04.2018*

135.000-km-Wartung (Benziner)
 210.000-km-Wartung (Diesel)

15F 154 27.06.23

Hyundai

Car Center Cönen GmbH
 Gladbacher Straße 5
 52525 Heinsberg

Nächster Service:
 15F 154 08.24

155.000-km-Wartung (Benziner)
 240.000-km-Wartung (Diesel)

15F 493 03.24

Hyundai

Car Center Cönen GmbH
 Gladbacher Straße 5
 52525 Heinsberg

Nächster Service:
 15F 493 03.25

175.000-km-Wartung (Benziner)
 270.000-km-Wartung (Diesel)

15F 154 08.24

Hyundai

Car Center Cönen GmbH
 Gladbacher Straße 5
 52525 Heinsberg

Nächster Service:
 15F 154 08.24



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)