



Volkswagen Caddy Life

EZ 05/2006 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 147.592km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Life [DE - Van5 1.9 TDI EU3, Life, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZ6X098065	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.592km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 185g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Rollstuhlgerechter Umbau

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Außenspiegel asphärisch, links |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Bodenbelag vorn (Teppich) |
| • Fensterheber elektrisch | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| • Heckklappe mit Verglasung | • Heckscheibenwischer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie/Aufbau: Kombi |
| • Kindersicherung im Fahrgastraum | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: OFFROADGREY |
| • Radstand 2682 mm | • Schiebetür links |
| • Schiebetür rechts | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Laderaumtrennwand
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)