



Toyota AYGO Cool

EZ 01/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 162.525km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung AYGO Cool [DE - LimS3 1.0 EU4, Cool, 2006 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JTDJG10C00N230284	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.525km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.289km	Letzter Service am 09/2017
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: 2x einseitig abgefahren,

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Silver Mica Metallic
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): 1x Funkfernbedienung beschädigt,



Innenraum (Anderer Schaden): Bohrlöcher im Armaturenbrett,



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Hebel links fehlt,