



Kia Sportage Spirit 2WD

EZ 02/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 107.573km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Spirit 2WD [DE - SUV5 2.0 GDI EU5, Spirit 2WD, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPC81BAFL748255	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.573km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 166 PS (122 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.848km	Letzter Service am 01/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	135	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten |
| • Kühlergrill verchromt | • Laderaumabdeckung |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad heizbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 122 kW GDI KAT | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Radstand 2640 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Smart-Key | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sound-System Infinity Premium |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzbremsleuchte LED |
| • iPod-Anschluss | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)