



Chrysler Pacifica

EZ 07/2018 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
 Automatikgetriebe | 60.431km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 49***
 Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Chrysler	Typ/Verkaufsbezeichnung Pacifica		
Kategorie Geländewagen	FIN 2C4RC1N71JR229899	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.431km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 264 PS (194 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 3.605 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Rost



(4 mm)



(4 mm)

Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	360 	Türe hinten rechts	420 
Seitenteil hinten links	1700 	Seitenteil hinten rechts	1900 
Motorhaube	160	Heckklappe	200 
Dach	140 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.07.2018	1726	00000000	-	2	1	194/6400	170
M1	AF			5176		2022	
2C4RC1N71JR229899		4		1777		2360--	
CHRYSLER							
PACIFICA				67	2858	2858	
HYBRID				1452	1452		
USA				1452	1452		
				70	3000	57	
CHRYSLER PACIFICA HYBRID							
FCA (USA)				235/55 R17 104T			
FR. Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.				235/55 R17 104T			
MEHRZWECKFAHRZEUG							
115/2007*2017/13472D				SCHWARZ			
EURO6; ZD; PI/CI; M, NI I							
HYBR. B/E EXT. AUFL.							
0025	3600	3605					
MOTOR 3.6L V6 HYBRID* BATTERIE 16KWH* FIN RECHTS IM EINSTIEG DER SCHIEBETÜR UNTER ABDECKUNG* ZU T/U.2: ELEKTRONISCH ABGEREGELT* ZU 15.1/15.2: AUF SERIENRAD 7JX17; BEREIFUNG YOKO HAMA AVID S34 ENTSPR. 522A(3) STVZO, HERSTELLUNGSdatum (DOT) 4817 BEI NÄCHSTER MONTAGE VON NEUEN REIFEN SIND REIFEN MIT EG/ECE-GEN. ZU VERWENDEN* ETWA-WIRKUNG DER SCHEINWERFER (FÜR ORTSEZUNG AUF BEI BLATT)							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Rost)



Rad (Rost)




Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)