



Skoda Roomster Praktik

EZ 05/2013 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 90.012km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Roomster Praktik [DE - Ka5 1.2 TDI DPF EU5, Praktik, 2010 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN TMB1KC5J3D5007809	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.012km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 53.009km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

(2 mm)

(2 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumtrennwand (Gitter / Wand)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW TDI
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fresh Onyx / Praktik
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modelljahr 2011
- Radstand 2608 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sondermodell Praktik
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite



Sonderausstattung


- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Rost)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)