



Volkswagen Transporter FWD lang
Doppelkabine

EZ 11/2018 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 263.587km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6, 2016 - 2019]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Pritschenwagen	WV1ZZZ7JZKX005407	-	263.587km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
10/2026 / Nicht Vorhanden	Stoff	114 PS (84 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	-	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6b	6	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
11/2018	Gelb	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	176g/km (NEFZ)		6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Turbolader defekt, Wasserpumpe undicht. Dieselpartikelfilter voll.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links
- Außenspiegel mit Bügel
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket |
| • Doppeltonfanfare | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Heckscheibe heizbar | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Lautsprecher (2) | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)

Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)

Dach (Delle)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)