



Mercedes-Benz ML 350 BlueEfficiency

EZ 07/2014 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 205.024km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung ML 350 BlueEfficiency [DE - SUV5 ML 350 EU5, Blue Efficiency 4Matic, 2011 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN 4JGDA5HB3EA406837	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.024km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 3.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 201g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	100 
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	100 	Heckklappe	200 
Dach	120 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Behobener Schaden

Das Fahrzeug hat einen Salvage Titel (Totalschaden) in den USA.

Zusatzinformationen

Das Fahrzeug hat einen Salvage Titel (Totalschaden) in den USA.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Aktive Motorhaube
• Ausstattung BlueEfficiency	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Design- und Ausstattungslinie Standard	• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter vorn (doppelt)
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Karosserie: 5-türig
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mittelarmlehne hinten mit Fach
• Motor 3,5 Ltr. - 225 kW V6 CGI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
• PRE-SAFE-System	• Radstand 2915 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling Chromoptik	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
• Lenkrad (Leder Nappa)	• Lenkrad mit Multifunktion

• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Bremsassistent
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistentz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Start/Stop-Anlage	• Tempomat
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• elektronisches Traktionssystem (ETS)	• Heckleuchten LED
• Tagfahrlicht LED	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Getriebe Automatik - (7-Stufen)	• Parameterlenkung




Sonderausstattung

• Ascher anstelle Ablagefach	• Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
• Fußmatten Velours	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Innenausstattung: Holz Eukalyptus	• Kraftstofftank: vergrößert
• Memory-Paket	• Reserverad als Notrad
• Sender für Garagentoröffner (integriert)	• Spiegel-Paket
• Trittbretter seitlich (Aluminium)	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico	• Sitzheizung vorn
• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattenavigation inkl. DVD-Wechsler integriert	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
• Sprachbediensystem Linguatronic	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Reparaturschaden



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)