



Volkswagen Caddy Soccer Trendline

EZ 09/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 286.650km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Soccer Trendline [DE - Kb5 1.6 TDI EU5, Soccer Trendline, 2014 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZFX024894	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 286.650km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 278.690km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Radstand 2681 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

- | | |
|--|---|
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schiebetür links | • Schiebetür rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Antenne Außenspiegel links |
| • Lautsprecher (4) | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
- Original Fahrzeug Farbe: SALSA RED



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Raucher-Paket |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer | • Winter-Paket 3 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung | • Multifunktionsanzeige Plus |
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













08.09.2014	0603	AVE011009	2	1	75/4400	168
M1	AC				4406 4505	1794
WVZ7Z72KZF024894	2				1822 1856	1522
VOLKSWAGEN, VW						
2K					149	2264
ACCAYDX01					1075	1200
N012FM5FM5A4056N1STVR07MJ					1075	1200
					78	2375
CADDY					1500	750
VOLKSWAGEN-VW					195/65 R15 91T	
Fz.z-Pers.bef.h. & Sol					195/65 R15 91T	
Kombimouseine						
715/2007*195/2013/					rot/	3/
EUROS-1/Pl/Ci. M. N1					e1*2001/116*0252*40	
Diesel					08.04.2014	EJ503083
0002	35J0	1598				
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Mas						
se d.Zugkombination:3650kg*Bei werkseitig montierter AHK: E						
SP m.spez.Fahrdyn.Stabil.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem						
3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww						
AHK lt. EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 08.09.2014*						



Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AirBox® bei Caddy 5-Zylinder-Motoren
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Kraftstoffe
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Druckkuppelungshebel (Doppel-Getriebes) und ggf. Ölfiler
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Nachschmierung Öl
☒ Karkassenprüfung	☒ Luftfiltersaugs
☒ Beleuchtungsprüfung	☒ Filter Flüssigkeitswanne
☒ Reparaturempfehlung	☒ Saug- und Polierkette
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 30.05.2024	☒ Zahnriemen Spannrolle
bei km-Stand: 770451	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ LongLife Multigradöl
Service durchgeführt von:	

Automobilgruppe Hatz-Leine GmbH
Autohaus Hubener
 Abtendorfer Tor 21+20
 37574 Einbeck
 Stützpunkt des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner Netzwerks

Prüf- und Service-Termine

Service-Empfehle	Zustandarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 05/2026

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 10 - Produktanleitung, Gültig für alle

In Fachbereich markiert in: A26, G2/B

• Kratzer ○ Beschädigung

Mängel festgeleitet?

Beschreibung der Mängel:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch)