



BMW 318 i Advantage

EZ 02/2021 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 121.117km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 i Advantage [DE - Kb5 318 i EU6d, Advantage, 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN WBA71DZ0X0FK80672	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.117km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.942km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	150
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Verkäufer: Behobener Wildschaden Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 115 kW |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Gesetzlicher Notruf | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Service-System: Remote Services | • Service-System: Concierge Services |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) |
| • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni) | • Business-Paket |
| • Dachreling Aluminium satiniert | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Parkassistent-Paket | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Spiegel-Paket |
| • BMW Live Cockpit Plus | • Sitzheizung vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)