



Fiat Stilo 1.9 JTD 80 Formula

EZ 02/2006 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 174.996km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 36***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Stilo 1.9 JTD 80 Formula		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA19200000579069	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 174.996km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.910 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.080km	Letzter Service am 05/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 8	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	560 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	200 	Heckklappe	170 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 70 Ah
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Stoff
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio
- Motor 1,9 Ltr. - 59 kW JTD KAT
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 215/45 R17 ..W
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Anderer Schaden): Blind



Fahrtür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): falscher Bezug



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)