



Mercedes-Benz E 200 CGI BlueEfficiency

EZ 04/2015 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 177.724km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 38***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 200 CGI EU6, Avantgarde, (Facelift) 2013 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122341B192832	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.724km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 173.456km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	105	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Radio/Navi Display defekt ;

Zusatzinformationen

Radio/Navi Display lässt sich nicht einschalten, somit konnten die Funktionen nicht geprüft werden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernschließung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen vorn NECK-PRO | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Niveauregulierung | • PRE-SAFE-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer Teil-LED mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic) | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Dachreling | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) | • Abgasanlage 2-flutig |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Tempomat |
| • Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot | • Brillenfach im Dachhimmel integriert |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fußmatten Velours |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System |
| • Spiegel-Paket | • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Kochbuch unverarbeitete Lebensmittel
Das Kochbuch ist für den 1. von 4. Unterrichtsbesuch (2. bis 4. Tag) des 2. Tages der Unterrichtsreihe vorgesehen.

Hauptartenbezeichnung (5 bis 8000)
Spezialrezept: Rezept für Ananas-Marmelade
Spezialrezept: Rezept nach Anweisung in Anhang 2.0-KW-02

Bezeichnung:
 Ananas-Marmelade
 12-02-0000
 Nr. 1307/00-1101

Unternehmenskategorie:
 1. Nahrungsmittel

Unternehmensnummer:
 1307/00-1101

Unternehmensname:
 [Redacted]

1. Fertigung: keine 1307/00-1101-01 **2. Art:** keine 1307/00-1101-01

3. Art: keine 1307/00-1101-01 **4. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **5. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **6. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **7. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **8. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **9. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **10. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **11. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **12. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **13. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **14. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **15. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **16. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **17. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **18. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **19. Art:** keine 1307/00-1101-01

Art: keine 1307/00-1101-01 **20. Art:** keine 1307/00-1101-01

2. Fertigung: keine 1307/00-1101-02 **3. Art:** keine 1307/00-1101-02

4. Art: keine 1307/00-1101-02 **5. Art:** keine 1307/00-1101-02

6. Art: keine 1307/00-1101-02 **7. Art:** keine 1307/00-1101-02

8. Art: keine 1307/00-1101-02 **9. Art:** keine 1307/00-1101-02

10. Art: keine 1307/00-1101-02 **11. Art:** keine 1307/00-1101-02

12. Art: keine 1307/00-1101-02 **13. Art:** keine 1307/00-1101-02

14. Art: keine 1307/00-1101-02 **15. Art:** keine 1307/00-1101-02

16. Art: keine 1307/00-1101-02 **17. Art:** keine 1307/00-1101-02

18. Art: keine 1307/00-1101-02 **19. Art:** keine 1307/00-1101-02

20. Art: keine 1307/00-1101-02 **21. Art:** keine 1307/00-1101-02

22. Art: keine 1307/00-1101-02 **23. Art:** keine 1307/00-1101-02

24. Art: keine 1307/00-1101-02 **25. Art:** keine 1307/00-1101-02

26. Art: keine 1307/00-1101-02 **27. Art:** keine 1307/00-1101-02

28. Art: keine 1307/00-1101-02 **29. Art:** keine 1307/00-1101-02

30. Art: keine 1307/00-1101-02 **31. Art:** keine 1307/00-1101-02

32. Art: keine 1307/00-1101-02 **33. Art:** keine 1307/00-1101-02

34. Art: keine 1307/00-1101-02 **35. Art:** keine 1307/00-1101-02

36. Art: keine 1307/00-1101-02 **37. Art:** keine 1307/00-1101-02

38. Art: keine 1307/00-1101-02 **39. Art:** keine 1307/00-1101-02

40. Art: keine 1307/00-1101-02 **41. Art:** keine 1307/00-1101-02

42. Art: keine 1307/00-1101-02 **43. Art:** keine 1307/00-1101-02

44. Art: keine 1307/00-1101-02 **45. Art:** keine 1307/00-1101-02

46. Art: keine 1307/00-1101-02 **47. Art:** keine 1307/00-1101-02

48. Art: keine 1307/00-1101-02 **49. Art:** keine 1307/00-1101-02

50. Art: keine 1307/00-1101-02 **51. Art:** keine 1307/00-1101-02

52. Art: keine 1307/00-1101-02 **53. Art:** keine 1307/00-1101-02

54. Art: keine 1307/00-1101-02 **55. Art:** keine 1307/00-1101-02

56. Art: keine 1307/00-1101-02 **57. Art:** keine 1307/00-1101-02

58. Art:

Servicehistorie		Mercedes-Benz	
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung	Datum	23.09.2018
	Berlin	Laufleistung	17.000 km
	Neuburger Straße 27	Service	Service B
Mercedes-Benz	Kaltema Max Serviceleistungen GmbH	Datum	06.09.2018
	& Co. KG	Laufleistung	19.007 km
	Karlshofstraße 50 - 52	Service	Service A
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb	Datum	03.05.2017
	Plötzensee	Laufleistung	14.130 km
	Robert-Kocher-Straße 13 - 15	Service	Service B
Mercedes-Benz	S&S Automobil AG Zweigbetrieb	Datum	24.08.2015
	Plötzensee	Laufleistung	12.900 km
	Kaiser-Wilhelm-Straße 12 - 13	Service	Service A
Mercedes-Benz	Reinold GmbH & Co. KG	Datum	22.08.2010
	Edmund-Spahn-Straße 2	Laufleistung	1.800 km
	Münster	Service	Service A
Mercedes-Benz	Reinold GmbH & Co. KG	Datum	07.01.2019
	Wittenhauser Weg 155	Laufleistung	148.0 km
	Chemnitz	Service	Service A
Mercedes-Benz	Reinold GmbH & Co. KG	Datum	17.12.2018
	Wittenhauser Weg 155	Laufleistung	7.000 km
	Chemnitz	Service	Service B
Mercedes-Benz	Kaltema Pulte GmbH & Co. KG	Datum	11.04.2018
	Frankfurter Straße 125	Laufleistung	49.731 km
	Fulda	Service	Service A
Mercedes-Benz	Kaltema Pulte GmbH & Co. KG	Datum	19.08.2017
	Frankfurter Straße 125	Laufleistung	24.788 km
	Fulda	Service	Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG (SP/APS)	Datum	07.04.2015
	Freinstraße 25	Laufleistung	34.06 km



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)