



Volkswagen Tiguan Freestyle BMT

EZ 09/2010 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 222.675km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Freestyle BMT [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU5, Freestyle, 2010 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZBW029760	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 222.675km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 198.407km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nichtraucher-Paket

• Radstand 2604 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY	




Sonderausstattung

• Ambiente-Paket	• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
• Dachreling	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne
• Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Leseleuchten vorn und hinten	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service-Marketing 1		Service-Marketing 2	
Übergabefunktion	Übergabefunktion	Übergabefunktion	Übergabefunktion
☒ Dienstleistungs-Service	☒ Dienstleistungs-Service	☒ Dienstleistungs-Service	☒ Dienstleistungs-Service
☒ Personal-Service	☒ Personal-Service	☒ Personal-Service	☒ Personal-Service
☒ Produkt-Service	☒ Produkt-Service	☒ Produkt-Service	☒ Produkt-Service
☒ Reparatur-Service	☒ Reparatur-Service	☒ Reparatur-Service	☒ Reparatur-Service
☒ Beratung-Service	☒ Beratung-Service	☒ Beratung-Service	☒ Beratung-Service
☒ Schulung-Service	☒ Schulung-Service	☒ Schulung-Service	☒ Schulung-Service
☒ Finanzierung-Service	☒ Finanzierung-Service	☒ Finanzierung-Service	☒ Finanzierung-Service
☒ Versicherung-Service	☒ Versicherung-Service	☒ Versicherung-Service	☒ Versicherung-Service
☒ Sonstige-Service	☒ Sonstige-Service	☒ Sonstige-Service	☒ Sonstige-Service

Service-Marketing 1		Service-Marketing 2	
Übergabefunktion	Übergabefunktion	Übergabefunktion	Übergabefunktion
☒ Dienstleistungs-Service	☒ Dienstleistungs-Service	☒ Dienstleistungs-Service	☒ Dienstleistungs-Service
☒ Personal-Service	☒ Personal-Service	☒ Personal-Service	☒ Personal-Service
☒ Produkt-Service	☒ Produkt-Service	☒ Produkt-Service	☒ Produkt-Service
☒ Reparatur-Service	☒ Reparatur-Service	☒ Reparatur-Service	☒ Reparatur-Service
☒ Beratung-Service	☒ Beratung-Service	☒ Beratung-Service	☒ Beratung-Service
☒ Schulung-Service	☒ Schulung-Service	☒ Schulung-Service	☒ Schulung-Service
☒ Finanzierung-Service	☒ Finanzierung-Service	☒ Finanzierung-Service	☒ Finanzierung-Service
☒ Versicherung-Service	☒ Versicherung-Service	☒ Versicherung-Service	☒ Versicherung-Service
☒ Sonstige-Service	☒ Sonstige-Service	☒ Sonstige-Service	☒ Sonstige-Service

Fahrzeugdatenblätter

1

2

3

4

WVGZT255N2M029760 CFFB

5N103X Tiguan 2.0BMTrendFR T MtG

LQU LDR 18 103KW CFFB

BGA CYU GKH HVS JCD 591

IAT 108 ZPP IMP SMO SSL TL4

BAE BQV BZH

IXO TLJ 991

Abb. 1 Fahrzeugdatenblätter

Legende zur Abb. 1:

- ① Fahrzeug-Identifizierungssystem
- ② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- ③ Motorleistungsfähige Getriebeleistungen, Lastkapazität, Sonnenabschattung
- ④ Motorleistungsdaten, H-Modul

Daten der Bestellung **01.10.2001**

Auftraggeber: Stangenhausen GmbH & Co. KG
 Hauptkredit: Straße 26-30 - 38736 Detmold
 Postfach 2764 - 32711 Detmold
 Telefon: 05231/1330 • Telefax: 05231/133777
 E-Mail: info@stangenhausen.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)