



Peugeot 308 Allure Pack

EZ 12/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 103.468km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Allure Pack [DE - Kb5 1.5 BlueHDi 130 EU6d, Allure Pack, 2021 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN VR3FCYHZTPY669975	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.468km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.218km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 134g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(3 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer

Reifenschäden: Profil verschlissen

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drive-Assist-Paket Plus
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

• Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe Automatik - (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Komfortsitz vorn links	• Kopf-Airbag-System
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)	• Navigationssystem i-Connect Advanced
• Original Fahrzeug Farbe: GRIS SELENIUM	• Parkbremse elektrisch
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheinwerfer Eco-LED	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Tagfahrlicht LED	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch



Sonderausstattung

• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Innenausstattung: Ziernähte farbig
• Komfort-Paket	• Komfortsitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad heizbar
• Metallic-Lackierung Selenium-Grau	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












21.12.2023	1889	AFI000545	96/3750	207
M1	AC	4635	1850	
VR3FCYH2TPY689976		1475	1475	
PEUGEOT			70	
F		132	1950	1950
C		1200	1700	
YH2T-D21700		1200	1200	
		76	2813	68
308		1500	730	5
PSA AUTOMOBILES (F)		225/45 R17 94V		
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl		225/45 R17 94V		
KombiLimousine				
715/2007*2012/1832AP				71
EURO6:WLTP:AP:PI/CI:M,N11				
Diesel				12.06.2023
0002	36AP	1499		G1789030
Datum zur Emissionsklasse: 21.12.2023				Selbstfahrermietfahrzeug



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)