



BMW xDrive 30 d

EZ 03/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 119.320km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 30 d [AT - SUV5 xDrive 30d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWY510700E25603	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.320km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.793km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Felgen haben Bordstein Beschädigung			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Bestimmung	01	
	WBAWY510700E25603	
Zulassung am:	03.03.2015	A6 Genehmigungsdatum
Grundlage	EG-Betriebserlaubnis	
Nummer	e1*2007/46*0512*13	
Code		
Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen	
	BMW	
Bezeichnung	X3 xDrive30d F25 N57	
Anteil/Version	X3/WY51/6A250000	
Vorzulassungen	3	
Datenauszug		
Anteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): PDC fehlt



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Deckel löst sich ab