



Land Rover Range Rover Velar Basis

EZ 01/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 127.203km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Velar Basis [DE - SUV5 3.0 d EU6d-T, Start/Stopp, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALYA2BK2KA201141	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.203km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 300 PS (221 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.466km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN): MODELL: MOTOR: FARBE: DATUM GARANTIEBEGINN:	SALYA2BK2KA201141 Range Rover Velar / L560 3.0L Diesel POLARIS WHITE/FULJ WHITE 21/01/2019	LAND DER REGISTRIERUNG: Nicht vorhanden
Es ist zu beachten, dass Inspektionsintervalle immer die maximale Zeit und Entfernung zeigen, die zwischen dem Service liegen sollten. Fahrweise und Bedingungen können einen früheren Service erforderlich machen, als dies durch Meldungen auf der Instrumententafel angezeigt wird.		
SERVICENACHWEIS		
SERVICEBETRIEB	AUFTRAGSNUMMER	AUFTRAGSDATUM
Moll GmbH & Co.KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40547 Deutschland	1040944 RANGE ROVER	23/02/2026
	KILOMETERZÄHLER	BESCHREIBUNG
	125466 km	Service durchgeführt Service 18000 km / 84 Monate Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Zahnriemen Erneuerung Antriebsriemen Kompressor Erneuerung Hilfsantriebsriemen Renewal of Front Brakes
Moll GmbH & Co.KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40547 Deutschland	1034153 RANGE ROVER	15/04/2025
	KILOMETERZÄHLER	BESCHREIBUNG
	109044 km	Service durchgeführt Service 156000 km / 72 Monate Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Bremsflüssigkeit Erneuerung Pollenfilter Erneuerung Luftfilter (Motor) Erneuerung Kraftstofffilter Erneuerung der Batterien der ZV Fernbedienung

Moll GmbH & Co.KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40547 Deutschland	1021780 RANGE ROVER	06/01/2024	90082 km	Service durchgeführt Service 12000 km / 60 Monate Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Bremsflüssigkeit
Moll GmbH & Co.KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40547 Deutschland	1014295 RANGE ROVER	22/02/2023	73269 km	Service durchgeführt Service 104000 km / 48 Monate Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Pollenfilter Erneuerung Luftfilter (Motor)
Moll GmbH & Co.KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40547 Deutschland	1004029 RANGE ROVER	23/02/2022	52634 km	Service durchgeführt Service 78000 km / 36 Monate Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Bremsflüssigkeit
Moll GmbH & Co.KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40547 Deutschland	58130420 RANGE ROVER	18/05/2021	39426 km	Service durchgeführt Service 52000 km / 24 Monate Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters Erneuerung Pollenfilter Erneuerung Luftfilter (Motor) Erneuerung Kraftstofffilter
Moll GmbH & Co.KG Am Seestern 3 Düsseldorf Germany 40547 Deutschland	58111551 RANGE ROVER	22/01/2020	18984 km	Service durchgeführt Service 26000 km / 12 Monate Andere verknüpfte Elemente Ölwechsel und Austausch des Ölfilters
Moll GmbH & Co.KG Am Seestern 3 Düsseldorf	01731 RANGE ROVER	21/01/2019	10 km	Service durchgeführt Auslieferunginspektion Andere verknüpfte Elemente



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)