



Ford C-MAX Cool & Connect

EZ 09/2018 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 76.336km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Cool & Connect [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVJP16607	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.336km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 43.361km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt;Reifen abgefahren;Ein Reifen platt;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	140	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Business-Paket
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- | | |
|---|---|
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Spezialausführung 2 |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Farbdisplay für Bordcomputer |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Getränkehalter vorn | • Einparkhilfe hinten |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe | • Fußmatten Velours - vorn |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)