



Mercedes-Benz A 220 Edition 19

EZ 02/2020 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 94.009km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 220 Edition 19 [DE - LimS5 A 220 EU6d-T, Edition 19, 2019 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1770441J121080	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.009km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 37.557km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	180	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Zum Zeitpunkt der Bewertung keine Anhängerkupplung vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
• Design- und Ausstattungslinie Progressive	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive
• Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)	• Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Karosserie: 5-türig	• Keyless Go Startanlage
• Klimaautomatik (Thematic)	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)	• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW KAT
• Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)	• Regen-/Lichtsensor
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED High Performance

- | | |
|--|------------------------------|
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Servolenkung |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Smartphone integriert |
| • Sound-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • USB-Anschluss im Fond | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Kühlergrill Diamant-Optik | • Innenhimmel schwarz |
| • Innenausstattung: Zierteile Carbon | • Komfortsitze vorn |
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Lenkrad (Leder) |
| • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fußmatten Velours | • Konnektivität-Paket |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage |
| • Navigation Premium-Paket | • Panorama-Schiebedach |
| • Park-Paket | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico | • Spiegel-Paket |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Sitzheizung vorn | • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste |
| • Vorrüstung Digitales Radio | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic | • Digitales Instrumenten-Display |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Media-Display |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Rückfahrkamera | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)