



Opel Crossland Innovation

EZ 11/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 151.973km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 50***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, INNOVATION S/S, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7H9EB4J4278342	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.973km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 51.901km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(3 mm)	(3 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Reifenschäden: Zwei Reifen einseitig abgefahren			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig; Zahnriemen 2023 bei Vertragspartner erneuert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Armlehne vorn links	• Audiobedienung am Lenkrad
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dach Wagenfarbe	• Dach, Design-Ausführung (Chrom)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistentz-System: Spurverlassenswarnung	• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
• Gepäck-/Laderaumboden doppelt	• Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Leseleuchten vorn (2)
• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	• Nebelscheinwerfer
• OnStar SOS Service	• Radstand 2604 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: Licht Grau M2
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- GPS-Empfängermodul
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)



Sonderausstattung

- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Funktions-Paket
- Komfort-Paket (1)
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Style-Paket
- Mittelkonsole hinten (Ablagefach Rollo)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Mittelarmlehne hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Abbiegelicht
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Sitzheizung vorn
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Innovations-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Textilfussmatten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Scheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lenkrad heizbar
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)




Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)