



Chevrolet Matiz S

EZ 04/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 92.245km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Matiz S [AT - LimS5 0.8 EU4, S, 2006 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KL1KF484J9C662152	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.245km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 52 PS (38 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 51.674km	Letzter Service am 03/2014
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	118
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Dachantenne
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Laderaumabdeckung
- Motor 0,8 Ltr. - 38 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: JAZZ BLUE
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zeituhr (digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Brillenhalter
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Länder-AV Österreich
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)