



Volkswagen Touran Highline

EZ 04/2010 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 123.397km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Highline [DE - Van5 2.0 TDI DPF EU4, Highline, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZAW106246	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.397km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.684km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;

Sonstige technische Mängel

Lampe für Lampenausfall leuchtet

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Multimediabuchse AUX-IN
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

- | | |
|---|---|
| • Nebelschlussleuchte | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Sportsitze | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung grün getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |





Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 10 Lautsprecher, 8-Kanal-Verstärker) |
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Family-Paket |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelholz-Design | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |
| • Zusatzheizung (Standheizung) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











g Teil I

25.08.2010	0603	148800080	02	01	01	0125/04200	012
M1			04402	04505			1794
MOGESSITAN100246			1520	1624			01204
VOLKSWAGEN, VW					00075		
IT					002300		002300
BMMAF			01200		01160		
FACFDG2K0187GG87H1			01200		01160		
			7B		03150		69
TOURAN			01600		0750		407
VOLKSWAGEN-VW			205/55 R16 94V				
FZ.2.PERS.BKF.B. 8 SIT.			205/55 R16 94V				
MEHRZWECKFAHRZEUG							
70/220/EMG*2006/968/8G							
EUR0					SCHWAB		9
DIESEL			01*2003/116*0211*22				
0002		0462	01948		22.12.2009	K	10405557
F.1/1.2*65 U. 7.2/8.2*40 B.ANDUNG*RETR*0.1:1800 B							
IS 8W STETIG*EKG.BEL.WERKSEITIG MONITIERTER ANK M.STEL.							
FAHRDYN.STABIL.SYST.F.ANH.RETR.F.TPM.100 KM/H GEN.3.AE							
ND.VOL.2.9.AUSEN.VOL.3.370*STUFE PH 5 AN TAG ERSTZUL.VW							
ANK LT. RETG*							

Angketa Identifikasi Bankanahat (Identifikasi Perbankan yang Berpotensi Mengancam Keamanan Nasional)

Identifikasi Perbankan

Identifikasi Perbankan yang Berpotensi Mengancam Keamanan Nasional

10/10/2011

10/10/2011

Diklat

Kantor Pusat

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)