



Volkswagen Golf Trendline BMT

EZ 06/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 113.519km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT [DE - LimS5 1.2 TSI BMT EU5, Trendline, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW019330	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.519km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.328km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- | | |
|---|--|
| • Leseleuchten vorn | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI | • Nebelschlussleuchte |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Antennen-Diversity | • Antennen-Diversity |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung |
| • Feuerlöscher | • Fußmatten Textil |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |
| • Zusatzheizung (Standheizung) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)