



Volkswagen Touran Match BMT

EZ 05/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 186.514km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Match BMT [DE - Van5 1.2 TSI BMT EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZCW110506	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.514km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.650km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Honeycomb
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitz vorn links
• Sitze: Komfortsitz vorn rechts	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Metallic-Lackierung	• Raucher-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Service-Schritt 3	Ja	Nein	Zusatzleistungen - Service-Info	Ja	Nein
Durchgeführt werden	☒	☐	ADBlue*	☒	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATP	☒	☐
im Verkehr	☒	☐	Gesamtkraftfilter	☒	☐
Interval-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Dieselpartikelfilter	☒	☐
im Verkehr	☒	☐	EDC® Öl und Filter	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Empfehlungen und -aktionen:	☒	☐
Benachrichtigungswechsel	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☒	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Grafix	☒	☐
Datum: 07.02.2021			Halbes-Ringspiel - Öl	☒	☐
km-Stand: 734650			Körperschmerzen	☒	☐
Rechnungsnummer:			Luftfiltermatten	☒	☐
Reparaturanforderung	☐	☐	Reifenluftschäcke	☒	☐
Kundenwunsch	☐	☐	Saub- und Pollenfiltermatten	☒	☐
			Zahnriemen	☒	☐
			Zündkerzen	☒	☐
Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken!		LongLife Motorölgarantie			
Service durchgeführt von:					
ADP Mercedes-Benz AG GmbH ADP Service AG, 10635 Berlin Tel. 030-543395 adp@adp-berlin.de					

Ölwechsel-Service

Interval-Service

nach Service-Info-Mat.

Inspektions-Service

Monat: 12

Jahr: 2021

oder bei: 12.02.2021

* je nachdem, was z.

Erfragungen der Werkstatt

in den folgenden Nachweise

lassen, die nicht zu den bes.

Auftrag-Matros. Service-Info

oder Aufstellungsbildung

km-Stand:

Datum:

Bemerkungen:

km-Stand:

Datum:

Bemerkungen:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Nicht vorhanden)