



Volkswagen Golf Comfortline BMT

EZ 09/2013 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 123.445km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BMT [DE - Kb5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU5, Comfortline, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZEP502437	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.445km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.274km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Rost



(7 mm)



(8 mm)

Rost



(8 mm)

Rost

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: EPC leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer

- | | |
|--|--|
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1395 ccm) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung schwenkbar | • Antennen-Diversity |
| • Antennen-Diversity | • Antennen-Diversity |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player) | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Business-Paket Premium mit Navigation |
| • Dachreling silber | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Insassen-Schutzsystem proaktiv |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Licht- und Sicht-Paket 1 |

• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Life-Paket
• Mittelarmlehne vorn	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimediabuchse AUX-IN
• Multimediabuchse AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
• Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Fahrerseite)	• Sitzheizung vorn
• Tagfahrlicht	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service-Check 1. Ölstand prüfen 2. Ölwechsel (falls erforderlich) 3. Wasserpumpe prüfen 4. Licht prüfen 5. Bremsen prüfen 6. Reifen prüfen 7. Scheibenwischer prüfen 8. Wasserpumpe prüfen 9. Wasserpumpe prüfen 10. Wasserpumpe prüfen	11. Wasserpumpe prüfen 12. Wasserpumpe prüfen 13. Wasserpumpe prüfen 14. Wasserpumpe prüfen 15. Wasserpumpe prüfen 16. Wasserpumpe prüfen 17. Wasserpumpe prüfen 18. Wasserpumpe prüfen 19. Wasserpumpe prüfen 20. Wasserpumpe prüfen	Prüfung der Karosserieverformung 1. Karosserieverformung prüfen 2. Karosserieverformung prüfen 3. Karosserieverformung prüfen 4. Karosserieverformung prüfen 5. Karosserieverformung prüfen 6. Karosserieverformung prüfen 7. Karosserieverformung prüfen 8. Karosserieverformung prüfen 9. Karosserieverformung prüfen 10. Karosserieverformung prüfen
Service durchgeführt am: 03.05.2014 Bei leerem Stand: 115732 Wachstumsrate: 76152 Service durchgeführt von:	1. Wasserpumpe prüfen 2. Wasserpumpe prüfen 3. Wasserpumpe prüfen 4. Wasserpumpe prüfen 5. Wasserpumpe prüfen 6. Wasserpumpe prüfen 7. Wasserpumpe prüfen 8. Wasserpumpe prüfen 9. Wasserpumpe prüfen 10. Wasserpumpe prüfen	Abb. 15: Überprüfung der Karosserieverformung Die Karosserieverformung ist in Abb. 15 dargestellt. 1. Karosserieverformung prüfen 2. Karosserieverformung prüfen 3. Karosserieverformung prüfen 4. Karosserieverformung prüfen 5. Karosserieverformung prüfen 6. Karosserieverformung prüfen 7. Karosserieverformung prüfen 8. Karosserieverformung prüfen 9. Karosserieverformung prüfen 10. Karosserieverformung prüfen
Reifen- und Autoservice Reifen Service, GmbH Industriestraße 1 43303 Solingen Telefon: 04442 - 739503	LongLife Mobilitätsangebote	Abb. 15: Überprüfung der Karosserieverformung Die Karosserieverformung ist in Abb. 15 dargestellt. 1. Karosserieverformung prüfen 2. Karosserieverformung prüfen 3. Karosserieverformung prüfen 4. Karosserieverformung prüfen 5. Karosserieverformung prüfen 6. Karosserieverformung prüfen 7. Karosserieverformung prüfen 8. Karosserieverformung prüfen 9. Karosserieverformung prüfen 10. Karosserieverformung prüfen
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners	Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐ Beschreibung der Mängel:
Nächster Service-Termin ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder: am (Datum): 05.2025	Welcher Service/Zusatzleistung ist als nächstes erforderlich?	Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐ Beschreibung der Mängel:
am (Datum): 05.2025	am (Datum):	Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐ Beschreibung der Mängel:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)