



Mazda 5 GTA

EZ 05/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 167.182km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 5 GTA [AT - Van5 1.6 CD EU5, GTA, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN JMZCWA9Y600150598	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.182km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	145
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Rückfahrkamera o.F;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontgrill Anthrazit
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe abgedunkelt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- CD-Wechsler - MP3-fähig
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Leder
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege

- | | |
|--|---|
| • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CD Diesel KAT | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Navigationssystem | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt |
| • Schmutzfänger vorn | • Schwellerabdeckung / -verkleidung |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Sitzheizung vorn | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung getönt | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











A4. Vorname/Nachname	ET
B. PNR	JMZCWA5Y0010096
C. Erstausgabe-Zulassung am	29.08.2018
A4. Genehmigungsgrundlage	EU-Betriebsbescheinigung
E. Genehmigungsnummer	41200740043334
A7. Halbesamt-Code	18308

Hersteller/Fahrzeug	MAZDA/Personenwagen
Modell	MAZDA
Modellbezeichnung	MAZDA5CD116GTA NAVI
Spezialausstattung	CD/NAV/REU

A2. Anzahl der Insassen: 5

A3. Zulassung:

A4. Hersteller: Mazda Fahrzeug-Gesellschaft mbH

24. Juli 2026

MAZDA MAZDA5CD116GTA NAVI JMZCWA5Y0010096 11204399	
1. Anzahl der Achsen	2
2. Anzahl der Räder	4
3. Anzahl der Antriebsachsen	4
4. Motorleistung (kW)	100
5. Motorleistung (PS)	136
6. Motorleistung (CV)	136
7. Motorleistung (CV)	136
8. Motorleistung (CV)	136
9. Motorleistung (CV)	136
10. Motorleistung (CV)	136
11. Motorleistung (CV)	136
12. Motorleistung (CV)	136
13. Motorleistung (CV)	136
14. Motorleistung (CV)	136
15. Motorleistung (CV)	136
16. Motorleistung (CV)	136
17. Motorleistung (CV)	136
18. Motorleistung (CV)	136
19. Motorleistung (CV)	136
20. Motorleistung (CV)	136
21. Motorleistung (CV)	136
22. Motorleistung (CV)	136
23. Motorleistung (CV)	136
24. Motorleistung (CV)	136
25. Motorleistung (CV)	136
26. Motorleistung (CV)	136
27. Motorleistung (CV)	136
28. Motorleistung (CV)	136
29. Motorleistung (CV)	136
30. Motorleistung (CV)	136
31. Motorleistung (CV)	136
32. Motorleistung (CV)	136
33. Motorleistung (CV)	136
34. Motorleistung (CV)	136
35. Motorleistung (CV)	136
36. Motorleistung (CV)	136
37. Motorleistung (CV)	136
38. Motorleistung (CV)	136
39. Motorleistung (CV)	136
40. Motorleistung (CV)	136
41. Motorleistung (CV)	136
42. Motorleistung (CV)	136
43. Motorleistung (CV)	136
44. Motorleistung (CV)	136
45. Motorleistung (CV)	136
46. Motorleistung (CV)	136
47. Motorleistung (CV)	136
48. Motorleistung (CV)	136
49. Motorleistung (CV)	136
50. Motorleistung (CV)	136
51. Motorleistung (CV)	136
52. Motorleistung (CV)	136
53. Motorleistung (CV)	136
54. Motorleistung (CV)	136
55. Motorleistung (CV)	136
56. Motorleistung (CV)	136
57. Motorleistung (CV)	136
58. Motorleistung (CV)	136
59. Motorleistung (CV)	136
60. Motorleistung (CV)	136
61. Motorleistung (CV)	136
62. Motorleistung (CV)	136
63. Motorleistung (CV)	136
64. Motorleistung (CV)	136
65. Motorleistung (CV)	136
66. Motorleistung (CV)	136
67. Motorleistung (CV)	136
68. Motorleistung (CV)	136
69. Motorleistung (CV)	136
70. Motorleistung (CV)	136
71. Motorleistung (CV)	136
72. Motorleistung (CV)	136
73. Motorleistung (CV)	136
74. Motorleistung (CV)	136
75. Motorleistung (CV)	136
76. Motorleistung (CV)	136
77. Motorleistung (CV)	136
78. Motorleistung (CV)	136
79. Motorleistung (CV)	136
80. Motorleistung (CV)	136
81. Motorleistung (CV)	136
82. Motorleistung (CV)	136
83. Motorleistung (CV)	136
84. Motorleistung (CV)	136
85. Motorleistung (CV)	136
86. Motorleistung (CV)	136
87. Motorleistung (CV)	136
88. Motorleistung (CV)	136
89. Motorleistung (CV)	136
90. Motorleistung (CV)	136
91. Motorleistung (CV)	136
92. Motorleistung (CV)	136
93. Motorleistung (CV)	136
94. Motorleistung (CV)	136
95. Motorleistung (CV)	136
96. Motorleistung (CV)	136
97. Motorleistung (CV)	136
98. Motorleistung (CV)	136
99. Motorleistung (CV)	136
100. Motorleistung (CV)	136

A4. CO2-Emissionen (g/km)	157
A5. CO2-Emissionen (g/km)	157
A6. CO2-Emissionen (g/km)	157
A7. CO2-Emissionen (g/km)	157
A8. CO2-Emissionen (g/km)	157
A9. CO2-Emissionen (g/km)	157
A10. CO2-Emissionen (g/km)	157
A11. CO2-Emissionen (g/km)	157
A12. CO2-Emissionen (g/km)	157
A13. CO2-Emissionen (g/km)	157
A14. CO2-Emissionen (g/km)	157
A15. CO2-Emissionen (g/km)	157
A16. CO2-Emissionen (g/km)	157
A17. CO2-Emissionen (g/km)	157
A18. CO2-Emissionen (g/km)	157
A19. CO2-Emissionen (g/km)	157
A20. CO2-Emissionen (g/km)	157
A21. CO2-Emissionen (g/km)	157
A22. CO2-Emissionen (g/km)	157
A23. CO2-Emissionen (g/km)	157
A24. CO2-Emissionen (g/km)	157
A25. CO2-Emissionen (g/km)	157
A26. CO2-Emissionen (g/km)	157
A27. CO2-Emissionen (g/km)	157
A28. CO2-Emissionen (g/km)	157
A29. CO2-Emissionen (g/km)	157
A30. CO2-Emissionen (g/km)	157
A31. CO2-Emissionen (g/km)	157
A32. CO2-Emissionen (g/km)	157
A33. CO2-Emissionen (g/km)	157
A34. CO2-Emissionen (g/km)	157
A35. CO2-Emissionen (g/km)	157
A36. CO2-Emissionen (g/km)	157
A37. CO2-Emissionen (g/km)	157
A38. CO2-Emissionen (g/km)	157
A39. CO2-Emissionen (g/km)	157
A40. CO2-Emissionen (g/km)	157
A41. CO2-Emissionen (g/km)	157
A42. CO2-Emissionen (g/km)	157
A43. CO2-Emissionen (g/km)	157
A44. CO2-Emissionen (g/km)	157
A45. CO2-Emissionen (g/km)	157
A46. CO2-Emissionen (g/km)	157
A47. CO2-Emissionen (g/km)	157
A48. CO2-Emissionen (g/km)	157
A49. CO2-Emissionen (g/km)	157
A50. CO2-Emissionen (g/km)	157
A51. CO2-Emissionen (g/km)	157
A52. CO2-Emissionen (g/km)	157
A53. CO2-Emissionen (g/km)	157
A54. CO2-Emissionen (g/km)	157
A55. CO2-Emissionen (g/km)	157
A56. CO2-Emissionen (g/km)	157
A57. CO2-Emissionen (g/km)	157
A58. CO2-Emissionen (g/km)	157
A59. CO2-Emissionen (g/km)	157
A60. CO2-Emissionen (g/km)	157
A61. CO2-Emissionen (g/km)	157
A62. CO2-Emissionen (g/km)	157
A63. CO2-Emissionen (g/km)	157
A64. CO2-Emissionen (g/km)	157
A65. CO2-Emissionen (g/km)	157
A66. CO2-Emissionen (g/km)	157
A67. CO2-Emissionen (g/km)	157
A68. CO2-Emissionen (g/km)	157
A69. CO2-Emissionen (g/km)	157
A70. CO2-Emissionen (g/km)	157
A71. CO2-Emissionen (g/km)	157
A72. CO2-Emissionen (g/km)	157
A73. CO2-Emissionen (g/km)	157
A74. CO2-Emissionen (g/km)	157
A75. CO2-Emissionen (g/km)	157
A76. CO2-Emissionen (g/km)	157
A77. CO2-Emissionen (g/km)	157
A78. CO2-Emissionen (g/km)	157
A79. CO2-Emissionen (g/km)	157
A80. CO2-Emissionen (g/km)	157
A81. CO2-Emissionen (g/km)	157
A82. CO2-Emissionen (g/km)	157
A83. CO2-Emissionen (g/km)	157
A84. CO2-Emissionen (g/km)	157
A85. CO2-Emissionen (g/km)	157
A86. CO2-Emissionen (g/km)	157
A87. CO2-Emissionen (g/km)	157
A88. CO2-Emissionen (g/km)	157
A89. CO2-Emissionen (g/km)	157
A90. CO2-Emissionen (g/km)	157
A91. CO2-Emissionen (g/km)	157
A92. CO2-Emissionen (g/km)	157
A93. CO2-Emissionen (g/km)	157
A94. CO2-Emissionen (g/km)	157
A95. CO2-Emissionen (g/km)	157
A96. CO2-Emissionen (g/km)	157
A97. CO2-Emissionen (g/km)	157
A98. CO2-Emissionen (g/km)	157
A99. CO2-Emissionen (g/km)	157
A100. CO2-Emissionen (g/km)	157



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)