



Volkswagen Touran Life BMT

EZ 12/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 237.459km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Life BMT [DE - Van5 1.6 TDI BMT EU5, Life, 2013 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZEW034827	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.459km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(4 mm)


(4 mm)


(5 mm)


(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	215 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	200 	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Elliptic

• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Sitze: Komfortsitz vorn links	• Sitze: Komfortsitz vorn rechts
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN



Sonderausstattung

• 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Metallic-Lackierung	• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
• Raucher-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Multifunktionsanzeige Plus
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Multimediabuchse AUX-IN

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Riss/Bruch)



Schweller links (Verformung, Riss/Bruch)



Schweller links (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)