



Opel Astra Edition

EZ 07/2008 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 320.767km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - LimS5 1.3 CDTI EU4, Edition DPF, (Facelift) 2007 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN W0L0AHL4882228726	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 320.767km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Rost

Vorne rechts



(6 mm)

Rost, vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(6 mm)

vehicle.damage-label.porous, Rost

Hinten rechts



(6 mm)

Rost, vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	260 	Kotflügel vorne rechts	195 
Türe hinten links	215 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	205 	Heckklappe	140 
Dach	185 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Abdeckleisten Dach Wagenfarbe	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Kopfstützen vorn	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Doppeltonfanfare	• Drehzahlmesser
• Edition	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterzierleisten schwarz	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenkrad (Komfort)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Licht-Paket
• Modellpflege	• Motor 1,3 Ltr. - 66 kW 16V CDTI KAT (Z 13 DTH / L4I)
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitzlehne geteilt	• Seitenairbag vorn

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Check-Control-System | • Rußpartikelfilter |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber M2 |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Sitz-Komfort-Paket 1 |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Rost)



Rad (Rost, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Rost)



Rad (Rost, vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Brandloch)