



Dacia Sandero Stepway Style

EZ 08/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 136.318km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 62***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Stepway Style [AT - LimS5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Stepway Style, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU15SDL1C60854906	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.318km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.000km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	190	Heckklappe	140
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Rasselt bei Startversuch; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel Titanoptik
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling Chrom, satiniert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)

- | | |
|--|--|
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mittelkonsole Chrom, satiniert | • Modellpflege |
| • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Radioempfang Digital (DAB) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Stepway |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen Chrom, satiniert |
| • Türverriegelung automatisch | • Unterfahrschutz Chrom, satiniert |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre mit Transponder |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------|
| • Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera | • Mittelarmlehne vorn |
| • Reserverad in Fahrbereifung | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

DACA-Messung/Andere Maßnahmen		DACA-Messung/Andere Maßnahmen	
Datum: 08.01.18 Uhrzeit: 17:01 Standort:	☒ DACA-Messung ☐ Andere durchgeführte Maßnahmen (Beschreibung):	Datum: 08.01.18 Uhrzeit: 17:01 Standort:	☒ DACA-Messung ☐ Andere durchgeführte Maßnahmen (Beschreibung):
AUTONHAUS LUXEMER GMBH 6381 Straß 96 Tel: 0324462150		AUTONHAUS LUXEMER GMBH 6381 Straß 96 Tel: 0324462150	
Unterschrift: [Signature] (Stempel)		Unterschrift: [Signature] (Stempel)	

20



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)




Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)




Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)