



Volkswagen Golf Match

EZ 10/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 118.205km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Match [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Match, 2012 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZDW058311	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.205km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 105 PS (77 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 16.222km	Letzter Service am 05/2014
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



-

Vorne rechts



-

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	250
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite

• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchte	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Mittelarmlehne	• Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY	



Sonderausstattung

• Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Metallic-Lackierung	• Multimediabuchse MEDIA-IN
• Raucher-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zusatzheizung (Standheizung)
• Antennen-Diversity	• CD-Wechsler
• Lautsprecher (8)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Anzeige für Waschwasserstand	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.10.2012	0603	AQJ00072	02	01	0077/05000	190
M1	AC		04199-04308		1786	
VWVZZZ1KZDW058311		10	1461-1532		01233--	
VOLKSWAGEN, VW				00075		
1K			0134	001790	001790	
ACCBZBX0			00960	00880		
FM6FM6AJ009N7MGN1			00960	00880		
			76	03750	69	
GOLF			01200	0610	005	
VOLKSWAGEN VW			195/65 R15 91T			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			195/65 R15 91T			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*566/2011F			GRAU		7	
EURO5;F;P;KCL;M, N1, J			e1*2001/116*0242*61			
BENZIN			25.04.2012	K	WT411066	
0801	35F0	01197				
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+60 B.ANHANGEBETRIEB*0.1:1500 B						
IS 8% STEIG.*ZUL.GES.GEW.D.ZUGES MAX.3010KG*FAHRZEUG 1						
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD						
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V						
O.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 8% STEIG.						
MAX.3340KG*W.AHK.LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 1						
9.10.2012*						

Bremswirkprüfung		(Messwerte in %)	Prüf-Link-Rechts	Achse (%)	Prüf- (bar)	Prüf- (m/s)	Prüf- (m/s)	Achse (m/s)
Informationen	Achse 1	276	207	2,2	16,0	969,279		72,9
	Achse 2	243	185	1,0	11,7	348,217		231,16
Feststellnummer	Achse 1	147	142	1,4				
Abkürzung								
						20,84	16,1%	
								Prüf- (m/s)

(7) Ergebnis

Geringe Mängel

Zugeteilt

(8) Fähigkeit der nächsten

HU 03.2028

Unterstützung des Prozessmanagements (Abgleichung des Systems (ohne Prüfung))

Bestanden



Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter www.kba-online.de/dub/4/zugriffsdaten/RUY3EHN30VY/DIK101916/2016.

(9) Im Auftrag der: GTÜ nürnberg

01897004 B.Eng. Maritz Schaubel

SKS | Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik | Sprute, Köhnle, Schöpe GbR

Ahmser Straße 134b · 32052 Herford · Tel.: 052176730627

(10) Sonstige Angaben

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung nach § 20 (2) keine Mängel dar. Die angegebenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- HW** Koppelstange 1, Achse links Manschette beschädigt
- HW** Bremsscheibe 1, Achse links und rechts etwas eingelaufen
- HW** Schwingungs-dämpfer 2, Achse links und rechts Anschlaggummis Abnutzung ohne Funktionsbeeinträchtigung

Bitte beachten Sie, dass nach § 23 StVO und § 31 StVO Fahrer und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung der Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

Service-Nachweis 1	
2.1 Mein Dienstgut ist vom:	2.1 Mein Nachsch. von:
2.1.1 OTWerkstatt-Service	2.1.1.1 "Auto"®
2.1.2 OT Werkstatt	2.1.1.2 Werkstattname
2.1.3 Internet-Service	2.1.1.3 Dienstleistungs-Info
2.1.4.1 Internet-Motorschaden	2.1.1.4.1 Schaden
2.1.4.2 OT Werkstatt	2.1.1.4.2 Schaden OADR-Mitg.
2.1.5 Inspektions-Service	2.1.1.5 Schadenmeldung
2.1.5.1 Long-As-Motorschaden	2.1.1.5.1 Schadenmeldung
2.1.5.2 Kaskoschaden	2.1.1.5.2 Schadenmeldung
2.1.5.3 Kaskoschaden	2.1.1.5.3 Schadenmeldung
2.1.5.4 Kaskoschaden	2.1.1.5.4 Schadenmeldung
2.1.5.5 Kaskoschaden	2.1.1.5.5 Schadenmeldung
2.1.5.6 Kaskoschaden	2.1.1.5.6 Schadenmeldung
2.1.5.7 Kaskoschaden	2.1.1.5.7 Schadenmeldung
2.1.5.8 Kaskoschaden	2.1.1.5.8 Schadenmeldung
2.1.5.9 Kaskoschaden	2.1.1.5.9 Schadenmeldung
2.1.5.10 Kaskoschaden	2.1.1.5.10 Schadenmeldung
2.1.5.11 Kaskoschaden	2.1.1.5.11 Schadenmeldung
2.1.5.12 Kaskoschaden	2.1.1.5.12 Schadenmeldung
2.1.5.13 Kaskoschaden	2.1.1.5.13 Schadenmeldung
2.1.5.14 Kaskoschaden	2.1.1.5.14 Schadenmeldung
2.1.5.15 Kaskoschaden	2.1.1.5.15 Schadenmeldung
2.1.5.16 Kaskoschaden	2.1.1.5.16 Schadenmeldung
2.1.5.17 Kaskoschaden	2.1.1.5.17 Schadenmeldung
2.1.5.18 Kaskoschaden	2.1.1.5.18 Schadenmeldung
2.1.5.19 Kaskoschaden	2.1.1.5.19 Schadenmeldung
2.1.5.20 Kaskoschaden	2.1.1.5.20 Schadenmeldung
2.1.5.21 Kaskoschaden	2.1.1.5.21 Schadenmeldung
2.1.5.22 Kaskoschaden	2.1.1.5.22 Schadenmeldung
2.1.5.23 Kaskoschaden	2.1.1.5.23 Schadenmeldung
2.1.5.24 Kaskoschaden	2.1.1.5.24 Schadenmeldung
2.1.5.25 Kaskoschaden	2.1.1.5.25 Schadenmeldung
2.1.5.26 Kaskoschaden	2.1.1.5.26 Schadenmeldung
2.1.5.27 Kaskoschaden	2.1.1.5.27 Schadenmeldung
2.1.5.28 Kaskoschaden	2.1.1.5.28 Schadenmeldung
2.1.5.29 Kaskoschaden	2.1.1.5.29 Schadenmeldung
2.1.5.30 Kaskoschaden	2.1.1.5.30 Schadenmeldung
2.1.5.31 Kaskoschaden	2.1.1.5.31 Schadenmeldung
2.1.5.32 Kaskoschaden	2.1.1.5.32 Schadenmeldung
2.1.5.33 Kaskoschaden	2.1.1.5.33 Schadenmeldung
2.1.5.34 Kaskoschaden	2.1.1.5.34 Schadenmeldung
2.1.5.35 Kaskoschaden	2.1.1.5.35 Schadenmeldung
2.1.5.36 Kaskoschaden	2.1.1.5.36 Schadenmeldung
2.1.5.37 Kaskoschaden	2.1.1.5.37 Schadenmeldung
2.1.5.38 Kaskoschaden	2.1.1.5.38 Schadenmeldung
2.1.5.39 Kaskoschaden	2.1.1.5.39 Schadenmeldung
2.1.5.40 Kaskoschaden	2.1.1.5.40 Schadenmeldung
2.1.5.41 Kaskoschaden	2.1.1.5.41 Schadenmeldung
2.1.5.42 Kaskoschaden	2.1.1.5.42 Schadenmeldung
2.1.5.43 Kaskoschaden	2.1.1.5.43 Schadenmeldung
2.1.5.44 Kaskoschaden	2.1.1.5.44 Schadenmeldung
2.1.5.45 Kaskoschaden	2.1.1.5.45 Schadenmeldung
2.1.5.46 Kaskoschaden	2.1.1.5.46 Schadenmeldung
2.1.5.47 Kaskoschaden	2.1.1.5.47 Schadenmeldung
2.1.5.48 Kaskoschaden	2.1.1.5.48 Schadenmeldung
2.1.5.49 Kaskoschaden	2.1.1.5.49 Schadenmeldung
2.1.5.50 Kaskoschaden	2.1.1.5.50 Schadenmeldung
2.1.5.51 Kaskoschaden	2.1.1.5.51 Schadenmeldung
2.1.5.52 Kaskoschaden	2.1.1.5.52 Schadenmeldung
2.1.5.53 Kaskoschaden	2.1.1.5.53 Schadenmeldung
2.1.5.54 Kaskoschaden	2.1.1.5.54 Schadenmeldung
2.1.5.55 Kaskoschaden	2.1.1.5.55 Schadenmeldung
2.1.5.56 Kaskoschaden	2.1.1.5.56 Schadenmeldung
2.1.5.57 Kaskoschaden	2.1.1.5.57 Schadenmeldung
2.1.5.58 Kaskoschaden	2.1.1.5.58 Schadenmeldung
2.1.5.59 Kaskoschaden	2.1.1.5.59 Schadenmeldung
2.1.5.60 Kaskoschaden	2.1.1.5.60 Schadenmeldung
2.1.5.61 Kaskoschaden	2.1.1.5.61 Schadenmeldung
2.1.5.62 Kaskoschaden	2.1.1.5.62 Schadenmeldung
2.1.5.63 Kaskoschaden	2.1.1.5.63 Schadenmeldung
2.1.5.64 Kaskoschaden	2.1.1.5.64 Schadenmeldung
2.1.5.65 Kaskoschaden	2.1.1.5.65 Schadenmeldung
2.1.5.66 Kaskoschaden	2.1.1.5.66 Schadenmeldung
2.1.5.67 Kaskoschaden	2.1.1.5.67 Schadenmeldung
2.1.5.68 Kaskoschaden	2.1.1.5.68 Schadenmeldung
2.1.5.69 Kaskoschaden	2.1.1.5.69 Schadenmeldung
2.1.5.70 Kaskoschaden	2.1.1.5.70 Schadenmeldung
2.1.5.71 Kaskoschaden	2.1.1.5.71 Schadenmeldung
2.1.5.72 Kaskoschaden	2.1.1.5.72 Schadenmeldung
2.1.5.73 Kaskoschaden	2.1.1.5.73 Schadenmeldung
2.1.5.74 Kaskoschaden	2.1.1.5.74 Schadenmeldung
2.1.5.75 Kaskoschaden	2.1.1.5.75 Schadenmeldung
2.1.5.76 Kaskoschaden	2.1.1.5.76 Schadenmeldung
2.1.5.77 Kaskoschaden	2.1.1.5.77 Schadenmeldung
2.1.5.78 Kaskoschaden	2.1.1.5.78 Schadenmeldung
2.1.5.79 Kaskoschaden	2.1.1.5.79 Schadenmeldung
2.1.5.80 Kaskoschaden	2.1.1.5.80 Schadenmeldung
2.1.5.81 Kaskoschaden	2.1.1.5.81 Schadenmeldung
2.1.5.82 Kaskoschaden	2.1.1.5.82 Schadenmeldung
2.1.5.83 Kaskoschaden	2.1.1.5.83 Schadenmeldung
2.1.5.84 Kaskoschaden	2.1.1.5.84 Schadenmeldung
2.1.5.85 Kaskoschaden	2.1.1.5.85 Schadenmeldung
2.1.5.86 Kaskoschaden	2.1.1.5.86 Schadenmeldung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)