



Hyundai i20 Trend

EZ 02/2017 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 39.378km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 84***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i20 Trend [DE - LimS5 1.4 EU6, Trend, 2014 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN NLHB351CBHZ263040	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 39.378km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 31.122km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	1080 
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2 Lautsprecher	• 3. Bremsleuchte
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiosystem: Radio RDS
• Außenspiegel Weitwinkel	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel lackiert	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
• Einparkhilfe hinten	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Fensterheber elektrisch	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Gepäck-/Laderaumleuchte
• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - (4-Stufen)	• Getränkehalter vorn

- | | |
|--|---|
| • Handschuhfach beleuchtet | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenkrad heizbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Motor 1,4 Ltr. - 74 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: STARDUST | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abbiegelicht | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Plus-Paket | • Projektor-Scheinwerfer |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Tagfahrlicht LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.02.2017	5984	AAV00058 9	2	1	7446000	170
M1	AB		4035	-	1734	
NLHB351CBHZ263040		4	1474	-	1100	1272
HYUNDAI				75		
GB			143	1620	1620	
B5P61			920	840		
A41AZ1			920	840		
			77	3750	70	
			800	450	5	
120, 120 ACTIVE			185/65R15 68T			
HYUNDAI (TR)			185/65R15 68T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Schräghecklimousine						
715/2007*2015/45W			Grey			
EURO6.W.P/C1, M, N1 I			e11*2007/46*1600*07			
Benzin			15.11.2016	K	FS440761	
0001	36W0	1368				

[illegible]

75.000-km-Wartung (Benziner)	95.000-km-Wartung (Benziner)	115.000-km-Wartung (Benziner)
120.000-km-Wartung (Diesel)	150.000-km-Wartung (Diesel)	180.000-km-Wartung (Diesel)
Seit dem Kauf am 20.05.2007 bis zum 20.05.2008 hat die Gewährleistung über 1 Jahr (Benziner), 2 Jahre (Diesel) nach der angegebenen Wartung, in welcher kein Schaden vorliegt. 20.05.07 12.05.08  2289 Automobil Sebastian Vogt e.K. Bismarckstr. 10, 42699 Solingen Tel. 0212 2289-2289, Fax 0212 2289-2289 Ich bestätige, dass die Wartung/Instandhaltung nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Verletzung der Gewährleistung wurde festgestellt. Nächster Service: 120.000 km oder 1 Jahr (Benziner) / 150.000 km oder 2 Jahre (Diesel) nach der angegebenen Wartung, in welcher kein Schaden vorliegt. Kundenname: 00 431 oder Datum: 12.05.08	Seit dem Kauf am 20.05.2007 bis zum 20.05.2008 hat die Gewährleistung über 1 Jahr (Benziner), 2 Jahre (Diesel) nach der angegebenen Wartung, in welcher kein Schaden vorliegt. 20.05.07 20.05.08  2289 Automobil Sebastian Vogt e.K. Bismarckstr. 10, 42699 Solingen Tel. 0212 2289-2289, Fax 0212 2289-2289 Ich bestätige, dass die Wartung/Instandhaltung nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Verletzung der Gewährleistung wurde festgestellt. Nächster Service: 150.000 km oder 1 Jahr (Benziner) / 200.000 km oder 2 Jahre (Diesel) nach der angegebenen Wartung, in welcher kein Schaden vorliegt. Kundenname: 44 108 oder Datum: 03.02.03	Seit dem Kauf am 20.05.2007 bis zum 20.05.2008 hat die Gewährleistung über 1 Jahr (Benziner), 2 Jahre (Diesel) nach der angegebenen Wartung, in welcher kein Schaden vorliegt. 20.05.07 12.05.08  2289 Automobil Sebastian Vogt e.K. Bismarckstr. 10, 42699 Solingen Tel. 0212 2289-2289, Fax 0212 2289-2289 Ich bestätige, dass die Wartung/Instandhaltung nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Verletzung der Gewährleistung wurde festgestellt. Nächster Service: 180.000 km oder 1 Jahr (Benziner) / 250.000 km oder 2 Jahre (Diesel) nach der angegebenen Wartung, in welcher kein Schaden vorliegt. Kundenname: 54 122 oder Datum: 02.02.03

A black leather wallet, a white envelope, and a set of car keys are placed on a grey car seat. An open document with multiple sections and checkboxes is also visible.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Pixelfehler;