



Volkswagen Polo III Lim. 1,4 Comfortline 5T

EZ 12/1999 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 127.932km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo III Lim. 1,4 Comfortline 5T		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6NZYY509404	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.932km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 54 PS (40 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 116.000km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/1999	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Riss/Bruch	Kratzer	Kratzer

2. Satz
Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	-	-

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	314 	Beifahrertür	336 
Kotflügel vorne links	154 	Kotflügel vorne rechts	278 
Türe hinten links	225 	Türe hinten rechts	265 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	217 
Motorhaube	310 	Heckklappe	297 
Dach	125 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Siehe Lackwerte; Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos












[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Anderer Schaden): Rückspiegelglas gebrochen



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Dach (Verformung)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Anderer Schaden): Leichter Hagelschaden



Dach (Anderer Schaden): Leichter Hagelschaden



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Schliesszylinder defekt



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)