



Hyundai Kona Style 2WD

EZ 07/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 91.882km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 31***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Kona Style 2WD [DE - SUV5 1.0 T-GDI (OS) EU6, Style 2WD, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHK3811AKU142915	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.882km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(5 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn

• Heckscheibe heizbar	• Hochtöner
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill mit Chromrand	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchte	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: ACID YELLOW
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2600 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Servolenkung	• Sicherheits-Paket
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil)	25.07.2018	6252	AF	AHY000035	2	1	88/0000	181
M1	4165	1800	181					
KMHK3811AKU142915	1650	1298	1420					
HYUNDAI								
OS	127	80						
F5P11	1030	1775	1775					
M61A11	1030	1055						
	72	1055						
KONA, KAUA!	1200	3750	89					
HYUNDAI MOTOR (ROK)	235/45R18 94V	600						
Ezz Pers bef b. 8 Spl	235/45R18 94V							
Mehrzweckfahrzeug								
715/2007 2017/1347AG	GRUEN		8					
EURO6 WLTP AG, P1/C1, M, N11	e4*2007/46*1258*01							
Benzin	12.04.2018	K	FF460535					
0001	38AG	998						
20 BIS 1565*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)